

中 西 兵 略 指 掌

軍器四

克虜伯腰箍新礮緣起 布國軍政局原書

沅南陳龍昌成叔甫輯

同治八年。西一千八百六十九年布國礮局員云。近十年來。歷試大礮透穿鐵甲之理。至同治七年。始創新式。造七十二磅彈之腰箍鋼礮。稱為二十一桑的腰箍新礮。

先鑄鋼為圓柱形。其鎔化之鋼條用炒鋼及熟鐵相合之質。此法乃歷試多年而得者。克虜伯取數品礮鐵練成熟鐵。其末入鑄時。將熟鐵及炒鋼各鍾成或鍛成長薄之鋼條與熟鐵條均須各段緊密得宜。然後各斷為小塊。入鑄鎔心。其所和熟鐵非大熱不能鎔化。停鉗故其鎔須能受極大之熱。用過之鎔不能再用。其造鎔法為克虜伯不傳之秘。既鎔成大圓柱形。即截去其上段浮渣。再用大汽錘鍤。令堅實漸漸鍤鐵形。再磨光其外。而去不平。破之全體以內。管為體之大半。最堅處在門脣處中。有箍十道。凡大礮中頃可用大藥裏。即頃加厚礮體。令其堅固。然其質太厚。則外質未必助內。惟腰箍之海可令内外相助。且鍤大鐵時。往往外層鍤實。而內層未鍤實。其破耳處尤難鍤實。故惟腰箍法最為妥善。此新礮勝於所改之舊礮。蓋因來福綫之角小於舊礮。門脣之制亦精於舊礮。是以方向更準。觀是年試礮之事。可知新式之礮實為盡善。故德意志海口。近年俱用此等新礮。間用舊造之二十一


森的鋼礮及銅礮。大率十五森的二十一森的二十八森的之礮俱可用諸海。惟
鋼價甚貴。故近年十五森的二十一森的礮又間用銅質以節經費。其式悉照鋼礮。
庶能力相等而用法亦同。今德意志兵船亦用此三種礮。間用十七森的二十四森
的二十六森的三種礮。茲將先事籌備臨時致用及破門礮彈各要詳著於左。

先事籌備

破兵分掌。破兵有六紀之以數。冠以破目。各有分掌。無越俎。一之所掌。門樂管
盒也。鈎繩也。門針也。門眼也。門樂管盒者。紝皮以為之。閉之也。欲無鍔。啓之也。欲
無漏。有缺則遺物。有滑則稽時。盒內編毛以函物也。臨用之時。須詳審之。寬備樂管。
慮其脣也。勿裹以楮。便子取也。鈎繩所以曳門管樂也。鈎欲其正。斜則無力。繩欲
其堅。舊則須更。繩之長自門眼以至輪外一尺。貫之以木管。欲其滑利也。門針之
用。以探門眼。針桿鋸也。曲則難入。刺其端而三稜之。欲其破樂裏之衣馬。其針之長。

破而不貴。約可過藥裏之中。馬縫以皮帶。母已長馬。懸諸螺墊下。不至地。慮其損鋒。且受污也。門眼以門針探之。欲其出入便利也。母積汚穢。母今逼窄也。以門眼鑽治之。門藥之未發者。留滯於中。亦以鑽治之。凡針之入。欲端而直。母偏倚也。
○三之所掌。破門也。螺墊也。表尺也。木觀也。破門內外附麗諸件。詳加審視。欲其周備而堅潔也。磁及磁門。記數相符移之他處。恐不脗合。凡查破門。抽而出之。平置諸案。圓片下移。母使近案。須移出子母外。底不擗損下於圓片。以螺釘三枚。緊合于門體。門體上左方而空之。謂之螺腔。內置螺旋。啟閉以固。謂之螺鍵。螺鍵之御。有螺核三周而殺其半。平納于門體。以圓片合之。螺釘固之。螺鍵外軸。有孔而方。接之以柄。形如丁字。謂之螺桿。別有扁釗。自下捎之。門體上下。均有活節。門腔上下。復有曲溝。筍之與溝。兩相合也。上有阻釗。一名祖。以制破門出入之度也。門體右。手圓而空之。范銅而通之。謂之銅筍。銅筍之左。圓扁有邊。當破腔之底者。銅底也。破腔有環。密合銅底之邊者。

圖地門磁伯虎克



銅圈當易銅圈必去銅需俟其合度而復納之。凡納磁門左托門體右持螺桿推而入之欲其緊合也太鬆則底圈不切須墊銅片於銅底焉太緊則底圈相擠可擊以木槌俟可旋螺柄而止焉。旋緊螺鍵螺柄宜平旋不及平者亦底圈相擠也以接力管助之。有長管金子螺柄俟一人可以助力曰接力管俟一人可旋動而止焉。旋之太易宜易

厚銅片子銅底馬鞍鑿道中乃旋阻釘以固之。又抽送數四以驗之。附門各物略潤以油。油多則穢。宜拭而潔之。驗其螺柄或平或斜。迨開放既多。旋之不及原度者。知圓底之間已有積穢。宜探而去之。銅底之面光滑可鑒。恐有裂紋。湏熟審之。銅底之邊亦勿損蝕。既恐火氣激塵。碰門又恐火力旁灼。碰體銅圈內周稍有疵虧無妨也。利蝕已湏更易之。凡非更易。勿取出之。螺墊所以俯仰碰身。凡有螺絲宜齊備而堅固也。查之之法。旋至極低。碰身下移。必近架半寸。其強於半寸者。螺柱有阻滯也。去下端之梢。取螺柱而旋試之。及其合度而復捎之。縛以皮帶。欲其固也。螺柱之外裹以油布。欲其潔也。查螺柱之鏽蝕灰垢。而以卑門聽油潤之。其洗擦也。勿用砂石。恐螺絲損薄易於動搖也。凡碰已離架。湏旋至極低。欲其堅固而穩便也。表尺欲其升降利便也。苟有曲滯。恐稽時刻而誤方向也。凡植表尺。宜直其孔。勿斜倚焉。勿執橫尺之一端。以拔取焉。表端橫尺。欲其便於左右也。旋之不動。是有滯也。先去

其左蓋次旋其右蓋

橫表兩端之螺
絲名之曰蓋

擦其螺絲而潤以卑門聽油凡無阻滯勿數旋

其蓋焉

木櫬所以推送藥裏恰及於彈底也使藥裏之底齊於礮腔之底而止焉

③之所掌洗桿也撓桿也礮尾礮門之油套也

洗桿上端有毛蒙革欲其堅密

而潔淨也欲其出入無滯也毛已禿則不能洗刷來福綫中即易積穢恐其擦彈殺而傷礮管也交戰之時寬備一桿縛之欲其堅固也上端皮套欲其周密而塵土不

入也 撥桿下端聯於架尾而上端易於調動其撓齒之入架尾也不可寬鬆搖動

慮其定向之不正也礮尾及礮門之左均有油套不可破損且縛之宜固恐塵土裝

於門眼諸處而難以洗刷也預備用礮之時湊解去之欲便於查檢而防火氣之洩出也 ④之所掌藥裏盒也皮帶也 藥裏之盒細皮為之蓋合也欲其密切啟閉

也欲其利便紐搭也欲其堅固 皮帶之長斟酌焉以為度於未聞令時先宜審之

⑤之所掌垂線也塞子也 垂線宜細粗者弗良光滑而直欲其無結滯也 前

口塞子尤宜潔淨

所掌掌鑽身也。鑽架也。子藥箱也。自來大隔針之盒也。象

限儀也。凡採演及交戰所有損污俱責成鑽目時時查

鑽身之上。鑽門最要。鑽燈

鑽管門眼及表尺望準均宜詳審。鑽之前身是為鑽管。中有螺槽。名曰來福。欲其光

潔而無污損也。門眼之內。范銅為管。銅管之底。須與鑽腔相平也。苟有不平。以鉗治

之。門眼阻塞。以鑽治之。鑽鋒有極鈍曲短缺。弗可用也。每鑽一行。應設一匠。以司其

事。鑽架之附麗者。均須詳察。約舉之則有四。一則螺鈕輪及搖桿。是否齊全也。一

則架軸。是否平安也。驗之之法。以螺盤漸次旋低。視鑽尾非常在架中。而有遠近。或

遠左者。知鑽耳與架軸不平行也。修之不易。宜默識其偏度之率焉。一則鑽耳之環

是否密合也。太緊則艱澀。太鬆則動搖。宜酌其中焉。一則全架之螺釘。是否緊切也。

螺釘之上。各有螺蓋。以旋固之。苟有鬆懈。震動易脫。始該匪輕焉。

子藥車箱亦宜查察。自來火及隔鐵。藏諸皮盒。其啟閉也。欲便捷而密合也。象限儀者。范銅刻

度。縱以游表。有佛逆以指度。有酒準以取平。須驗其器差而默識之。以定用時。又加減也。驗之之法。以佛逆箭形。指於起度。置儀於破之方尾。以螺墊取平。視酒準空點合中以為率。易儀之前後而更置之。酒準宜仍於中焉。苟有不合。驗其差而識之。其游表之螺旋。切勿輕動。庶幾所差之有定焉。

彈藥要旨 一聞花彈及火彈。彈外鉛殼。欲堅而滑。苟破損凹突。有浮脫活動之象者。即棄勿用。恐鉛出破口。飛散而妨人也。彈腹儲藥。上有螺線。是名彈嘴。中有銅蓋。底蒙以布。所以透火而燃藥也。蓋之內。則上有鏡鋒。名曰活機。所以射彈而發火也。彈引者。即自來火螺線。與隔針並藏於破目之盒者也。隔針。所以閻隔活機。與彈引。其插入也。湏壓於活機之上。使彈過破中。活機不得跳動。既出破口。循來福線。旋轉空中。隔針即脫。雖無間隔。而活機尚未動也。及其著物。機即震動。射發彈引而確然裂矣。故先插隔針。據以拇指。欲其穩密也。次加自來火螺線。旋之緊密。欲其堅

圖標戰半上浮花開



因而易於射發也。更有七事。
破目宜察之一則隔針宜平直
光滑易於脱落也。各種破彈圓
徑不同。隔針迥異。切勿悞取。凡
其彎扭錯亂出入難避者棄之。一則銅盂不可提出。恐安置難安。不能插入隔針也。
插之不入。知其銅盂浮起。即旋去彈嘴。取銅盂而拂拭之。去其塵垢而復納之。苟故
側離乎原位。及火藥旁溢。即須更易之。如可隨時修正。則無煩更易。或取以指。或夾
以鉗。見孟口太弇。則須張侈其口。而以銅杆推入彈內。凡每行須添一雜物。半以指
撼試之。欲其堅定而妥帖也。凡修銅盂。須于下風五十步外。襯毛氈以作之。恐塵擦

生熟而爆炸也。一則銅盃及彈嘴之間不可有灰土水濕火藥等物也。既恐阻滯活機。又恐磨擦沙土而生火也。苟有乾灰。即取皮氣袋以吹之。皮氣袋在第一則陽針之孔。不可有污穢物鋪蝕也。苟有阻滯。急用布縷鐵絲潤油以入之。別用布縷鐵絲乾拭之。大視銅盃之口。有無留污而詳審之。一則活機宜于滑動。而火鋒宜于直銳也。滑動而直銳。則能破自來之錫箔。帶銳灣曲者。概棄勿用。一則自來火螺絲。不宜潮溼而動搖也。螺絲內外。欲光而平。其錫箔與銅色之間。積成綠鱗。或錫箔有凸出之處。知有水漬者。均宜棄之。螺中間有假銀白釘。以釘固自來火也。不見此釘。知已動搖。恐在磁管中湊射活機也。亦宜棄之。一則彈嘴螺旋。不宜推動欹側也。彈嘴不正。自來火即難安貼。恐機鋒不能正射也。宜更易之。二洋鐵管彈。彈管外裝鋒合之。縫須防損裂。彈管四周平滑之處。須防撞突。有一於此。弗可用焉。若兩端鋒處。缺失數齒。尚可用之。三藥裹藥裏之衣。以網為之。苟在箱中。稍有擦損及紛紛。

偶裂縛口偶鬆者急於雜物箱中取線綫以補綴之而束縛之。若大藥已濱裏形較小者須權其輕重而去取之。四門藥管管中引藥極宜乾潔色之以紙不可破損也。縛之以線不可鬆脫也。行走震動慮其藥洩也。陰雨潮濕慮其水漬也。藥洩水漬更換為宜。又須試演數管以驗其可用與否。若紙裏略有潮氣可發開晒之。各種礮類門藥不同尤防候用司其事者慎之

臨時致用

用閱花彈及火彈一洗礮管裝藥彈之時須按號令抽開礮門洗擦礮管苟有餘閒並洗礮門。四至于箱取彈。礮目宜早備隔針及彈引。即自未大螺絲一俟裝畢彈集旋開礮門即將門針插破藥裏。二旋緊螺柄後即按令提起表尺其各號所掌分詳於左。一之門針宜破藥裏如其未破必藥裏太前或裏小而低也亟關礮門而酌移其裏焉。二司礮門先去柄尾之梢次乃旋動螺柄左轉半周平持而抽之每放一次

即旋螺柄稍洩其氣。恐其壓鑿也。如有餘閘。旋起阻釘。抽出礮門。②以濕布擦淨銅底。①以左食指繞布擦淨銅圈。又擦門膛之前面。因此處易於積穢也。礮門圓壁。須直於檀。恐損其後也。既去礮門。勿用洗桿。恐帶動銅圈也。每洗礮門。勿用砂石推歛。布及肥皂水為良。凡水一桶。融肥皂油一磅為率。首無肥皂。但用濕布。此為要事。宜速為之。既潔淨後。底即脾合。稍潤以油。其輕如吹氣然。若再開放。用格力所令油。若不開於。用卑門聽油。因卑門聽可以却鏽。而格力所令可以乘堅實之種垢也。此時由後口擦洗礮膛。及門膛前面。若有微污。僅用濕布。若有積穢。可用鐵刷。其洗刷也。宜以肥皂水或格力所令。或清水。次用布擦乾。抽送礮門數次。欲其油氣之均勻而普遍也。③之洗桿。湧出於前口。欲以管中積穢。盡出於外也。否則桿毛逆轉。易於阻滯也。其推彈也。用力緩送。深淺有常處。苟忽深忽淺。俾藥膛有大小。則彈之遠近無定也。推送之時。湧與礮管相直。欲其平正也。洗桿用畢。套於鐵環。力勿太猛。恐

其損傷也

(二)

兵(三)尤須聽應用何彈不得錯悞迨隔針已插則

(四)之專責關係固

輕應思指據隔針常勿鬆脫又思隔針入礮常須向上彈向之與礮管

欲其相直也

彈底之與後口欲其相平也

(四)

之專責惟在箱之彈箱之有鐵架者於後第二行

之彈先鬆其下螺

箱內彈架有螺絲一上一下兩層以彈可橫臥為度若螺絲結鏽旋動難澀者

乃稍潤以油而拭乾之恐油多則震動時易於鬆脫也

若回出之彈仍還於箱者

應察其自來火及隔針是否取去其安於箱底彈窩也

須平正而妥貼先旋上螺俾

象皮壓定彈嘴

每彈有象皮一片連持之不動再將下螺旋緊恐上下一併旋動未

必密合也

繫目於稽察各兵之外有專責二事隔針及自來火彈引也凡隔針在

彈雖裝入礮中

連彼震動亦可無慮故於其裝放也先插隔針次放彈引及其回出

也先去彈引次拔隔針

其插隔針也須插至針根而止插之難入須更一彈俟閒時

詳攷其故焉或針孔鏽蝕

或銅盃浮起彈引之螺絲亦須旋足否則搖動而易脫也且恐活機太

短

或銅盃浮起彈引之螺絲亦須旋足否則搖動而易脫也且恐活機太

遠而不能射發也。

一定方向之時。○一宜預備門藥管。○二宜挑起架尾離地而移。○三則專司表尺之橫直度而旋定之。正其頭項以一目望之使表端平於望準火鋒而與所擊之物合成一點。則發而皆中矣。

一開放之時。○一以門藥管之橫梁。門藥管形如丁字。上鉤連堅固。恐其鬆脫也。其插於門眼也。欲以橫梁密合於礮面。曳鉤之繩與之相直。若手高於橫梁。則斜曳而不發大也。低於橫梁。則易於折斷也。門藥管之折斷者可出則出之。否則以門眼鑽椎入之。曳之而未發大者可取出而另置之。苟門藥管已罄。即以棉紗火繩二寸燃火而夾於竿。插未發大之管而從旁點之。若從上面點大。恐火落悞真。其未發之管有二種。一則橫梁去而橫梁之函尚在。可將函口剝開以露其藥。多令縮入門眼也。一則函口已盡。可用綫縛其端。免致縮入門眼。是皆可以權用也。苟未發之管亦已用罄。則剖一藥

裏為門藥而燃之。但恐大藥散開，貽悞輕馬。每開放一次，將門釘連探二次，不必出而復入。多稽時刻也。設藥囊之衣阻塞門眼，止須燃一門藥管於空礮以通其門眼而已。(五)須切記每開放時，蓋固子箱。防有大煤飛入，每開放三次，將格力所令油抹於洗桿上端，蓋此油能融化藥煤，易於刷去也。油太少，則礮管積污，方向易差。油太多，則礮管滑利，彈飛更遠，故每用油時，不可忽多忽少也。凡天氣陰濕，藥煤自浮，則以油罐小刷蘸抹一周。天氣燥熱，可抹兩周。若有洋鐵管彈，可勿抹焉。銀目見門藥不發及門藥發而礮未發者，即以刀取出其管。此時恐礮中有大切，宜慎之。凡但發門藥者，宜以門針探試，驗其通塞，又宜查藥囊之是否在門眼下也。

一定礮之時，各兵聞令停止開放，預備扣上架尾。(一)先扣緊門藥盒，恐走動而鬆脫也。已裝彈藥者，(一)即插以門針，恐藥囊之游動也。(二)以礮門旋緊，扣緊柄梢，恐移動而欹側也。又旋動螺墊，將礮身約略取平，絆以鐵練，則扣架尾時可以穩便，而用

洋鐵管時亦易於拔起也。三以架尾移於原處與子箱相直仍離八步欲其便於扣也。四以鑿裹金藏於子箱恐扣架尾時有所妨礙也。若破已裝彈仍將鑿裹裝入使移動後即可開放也。五湏旋緊彈架之下螺恐移動之時滑動擦乳木彈而並壞別彈也。織目於定織之先湏令擦洗鐵管又令一二兩人洗擦銅底鉗圈恐藥煤留滯積久而難除也。

用垂線及象限儀 凡望準及表端相合時不能見應擊之物者以垂線於架尾後望之線勿太長恐風吹而動也望之之法以架尾左右移使望準之光鋒表端之缺口與應擊之物同一直線而止焉 凡架尾後亦可見其物或應撻之分寸過於表尺之長者織目用象限儀以定之其用象限湏知三事一則佛逆之箭形宜正對所定之度分也一則織尾方面及象限儀下邊恐有灰土墊起也一則游表之準準空點湏常合乎中也 若遠於三千一百邁當而物在平線以上自低舉高者先昂

礮以測之。使物與表端及望準相平。於是置定象限。提起游表。酒準取平。乃以所得之度加於應用之度焉。若遠於三千一百過當。而物在平線以下。自高擊低者。先俯礮以測之。乃以所得之度減於應用之度焉。

用洋鐵管彈。用洋鐵管以速為妙。故預備一枚於架旁以供②之取用也。③惟專司架尾之磨左磨右。而礮管可不洗也。因為時甚迫。且彈在礮管小彈已散。相為磨擦。自能潔淨也。礮目所說之一指二指。③湏詳細聽之。若遂礮開放之時。亦由礮目指令某礮開放。因礮目專司本礮。可以確知其齊備與否也。

回出彈藥。彈藥既入。欲回出之。必自前口倒推而出也。其出之時。②則抽啟礮門。③則洗淨桿端拭之。不淨恐垢墮礮中。且傷彈引之螺絲也。及其緩緩推送也。④則先接藥囊。納諸盒中。次接彈子。謹擇什根。其藥囊已被門針刺破。湏小心保護。恐藥洩而彈近也。再裝放時。先以此裹用之。其回出之彈。仍置臂上。左母勿鬆。急令微目。

取去彈引及隔針切勿遺忘而貽悞也。苟為洋鐵管彈，則擦去藥媒納諸皮罐，開放餘事。開放已畢，厥有四事，礮目審之。一則詳細洗擦礮門及附麗之件，若銅底銅圈不能密合，急加銅片以墊之。二則彈藥彈引等項，收拾妥貼，詳加察看也。三則礮架及子箱尾箱用過之物，俱湏復歸原處也。四則礮管先擦卑門聽油，俟一週時後，再以肥皂水洗之。若來福線內有鉛留滯，亦應取去，潔淨之後，以卑門聽油潤之。如有鉛塊堅積，難以刮去者，湏訴知分帶飭匠搜剔，非礮目所治之事也。

礮門礮彈說


圓劈礮門 布國舊用之後，開門礮以雙劈左右梢擊。近時克虜伯厥始製整塊圓劈，屢經試驗，而知勝於左右雙劈。蓋礮門物件較為簡省，門腔銅質較為堅厚，且有銅圈銅底，火氣難洩，亦較為密合也。克虜伯破演於一千二百次，始換銅圈銅底。其圓劈礮門，門腔亦異，到空眼處安置礮。門之處名曰門腔。左右大小形如斷劈，前為方形，後為半圓桶形，橫剖之成兩邊平

行兩邊不平行之四角形。如第一甲而與乙丁平行。甲乙與
礮管成直角。而丙丁與礮管不成直角也。門腔前面通於礮腔中。嵌銅圈。門腔在上。
陷為螺槽。以承螺鍵。門腔既明。礮門可詳焉。

圖一第




一論礮門及附屬諸物其目有十。一為門劈木體。煉鋼成之堅緻而光。前為方棱後為圓柱。如削去圓柱小半而加一斷方劈也。橫剖之成兩邊平行兩邊不平行之方面。如第一圖直剖之成不全圓面與扁方面相合。三圖門腔之形亦准此式。任於何處依礮管之向直剖之。其壬子線必等。丑寅線亦必等。惟庚辛線則愈左愈長。愈右愈短。即第二圖甲丙之大於乙丁也。其出入於門腔也。後之柱形。常裝棄於門腔前之。



螺鍵門脣之上。有阻釘之槽。兩端有起訖。二為螺鍵。直桿之上。繞以螺鍵。疏潤而堅。其內端鑲於門體。其外端出於圓片。以接螺柄。使啟之易於旋動。而閉之易於密合也。且仗火藥之力。不能推出脣形也。三為圓片。以螺釘合於門體之左。有孔以承螺鍵之軸。軸孔下有檔齒。所以限制螺鍵。祇旋半周也。四為螺柄。接於螺鍵之軸上。有橫柄。兩手可持。一端稍長。有孔可銷。其接於螺鍵軸也。有檔齒以與圓片之檔齒相遇。使旋之不過其度焉。五為銅底。圓扁而有邊。邊高於面四分寸之一。徑大於歛腔百分寸之數。分銅底之後。留一淺孔。以合門體之筈。恐其動搖也。有閂幾。

平面與門腔之前面漸抽則漸離。惟任抽至何處。其二面必平行。常與歛腔成直角也。門脣之前。中嵌銅底。門脣之右。有竇中空為彈藥所由入。門脣之左。上空方以安也。門脣之前。中嵌銅底。門脣之右。有竇中空為彈藥所由入。門脣之左。上空方以安也。

三周可與所墊之銅片相切。欲其妥貼也。銅底前窪所以盛火藥之媒也。六為銅圈。一名伯勞杜。懷舊者創造之人也。鍊最精之銅以為圓環。嵌於圈腔。破體近底處。展大體徑以
安銅圈者。而前留其鋒。就礮管而平削之。形如第四圖。其圈之外圍甲。磨之極光。以
繫合於圈腔之周。其圈之後面乙。磨亦極光。以繫合於銅底之邊。有淺圈縫三周。所
以限火氣之逆流也。其內周如戊。留隙如庚。隙處成縫。不宜太澗。恐火氣溢於圈周。



之外也。圓之內徑應與底之窪
徑大小相等也。凡新製之礮圈
之後面出於礮膛平面百分寸
之一。方燃火之時。藥力漲滿礮
膛。必自底縫竭力擠逼使圈外
之甲甲環周。繫着於圈腔。圈後

之乙乙環底裝者於鋼底。自無火氣旁洩之患矣。故鋼圈之法較勝於銅圈舊制。銅圈嵌於門體前。橫割之如第五圖。令火氣漲逼甲斜面。則乙平面轉擠於磁身。然不免有未漲於甲先洩於乙之患。七為銅筍。空徑與磁腔相等。門啟之時。銅筍前口與銅圈緊合。銅筍上下有小筍合於門體槽。其槽之中移合于銅圈中。使洗磁管時不至有煤垢入於隙縫也。入為阻釘。有扁蒂露於磁尾之面。有短槽割於門體之上。抽送之度以之為限。使啟門之時。銅筍合於磁腔也。九為門右銅緣。有螺釘三枚。釘固於門腔之石。可以縛固包套。使塵土不集於磁門也。十為銅墊片。每磁宜備厚者二枚。薄者四枚。厚如千分寸之一。薄如千分寸之五。其徑少於鋼底四分寸之一。可以襯墊鋼底密合於鋼圈也。

一論用鋼圈之法。有三前論用之形證。此論修鐵之理。一為磨試之法。凡用時之久。每關造法之精粗。故克虜伯取。每盡心鑄成一磁。必造鋼圈二枚。漸漸磨去圓周之外。及圓

腔之內以試之。又用此法磨圓後之面及鋼底之邊以試之。俟其可以密合。即潤油於外周。以嵌於圓腔。乃取去礮門之鋼箭。推進礮門。視其緊密與否。苟螺柄不能旋動。則以木槌擊圓片之外。苟旋之太易。則以銅片墊鋼底之下。俟鬆緊適中而止焉。次以一磅藥裹及實心彈試演數次。取出鋼底視之。若圓之外周及與底邊相切之處。並無藥煤焦灼。即知此圓可用。其每破寬備之一圓。亦如此試之。故廠中試過之後。雖開放數百次。可無顧慮也。一為觀墊之法。用礮者開放數百次。或經加重大藥。開放數次。其圓必漸縮於圓腔。其底邊不能緊合。凡礮門易開。即其候也。亟取出鋼底。以銅片墊之。用接力管旋緊螺柄。再啟閉數次。使一人可啟閉而止焉。然必因開放已多。漸次縮入。非必時時計及此事也。迨既墊銅片。門已易開。則開放百次。或數十次。均可無慮。若交戰之時。開放不過五六十次。不必墊銅。雖開放數次。亦不必換圓也。三為更換之法。凡門體前面及門腔之間。積有藥煤。不能旋緊。知鋼圓之

旁已有火藥洩出。即宜取出洗擦之。並洗擦其圓腔。又查圓腔及圓之外周。有無燒
蝕。若無燒蝕。可以仍用舊圓。但宜轉過四分圓周之一。大約可以繫密。若仍不繫。即
宜更換。凡取去之法。將鐵底自後口從入隙縫。以洗桿自前口緩抵之。即可脫落。既
既換新圓。宜墊薄銅片於銅底。若銅圓外周有煤。即宜取出擦淨。而更墊厚銅片於
銅底。在交戰之時。雖外周有煤。亦無妨害。俟戰畢。交廝修葺。可與新礮無異焉。若
夫圓底之間。偶有火爆。則因門未繫閉。或圓線已傷之故。門未繫者。煤必如新月形
也。圓線已傷者。視三圓線中燒蝕一線。尚有外周二線。可以相切。若竟不繫。家亦須
更換也。

一論保護礮門各件。其法有十

器雖精良。而用不得法。仍無益也。先虜伯礮門各
善為保護。則可。
常為利器矣。

一。啟門之時。不可驟抽。須以兩手旋柄半周。緩緩抽出。覺有針阻


而止。否則有並折阻。釘礮門墮地。及過於抽出。銅箇不合之弊。

二。開門之時。不可

驟推須以兩手徐徐送進。旋轉螺柄俟圓片切合而止。否則有推損圓片及擠損圓底之弊。三鋼圈不可無端取出。惟修換時可以取之。四洗礮管時應置礮門底無帶出鋼圈之弊。五圓間底間勿留沙土鐵屑。恐日久磨擦漸不緊密也。六圓底相切之處宜於開時洗擦潔淨。則開放五十次或百次可以無慮。洗擦不潔。恐有沙土腐損之弊。七每換新圈。開於三五十次。即宜詳察之。若此時密合。諒能居久密合也。稍有可疑之圈。切勿用於交戰之時。八閉禁礮門之時。每恩圓片四周。須與礮體總合。九將操將載之時。宜洗淨礮門及各件。稍潤以油。其阻釘螺絲及鋼底鋼圈。亦須略潤之。而仍以乾布拭之。十預備用礮之前。每須查檢礮門各處螺釦一律旋緊。

開花礮彈。壳有伯礮之開花彈。表鉛而裏鐵。虛其腹以備炸藥。洞其嘴以山彈引。其未及於物也。水不炸開。用火引者不及其穗。其已及於物也。裂成多塊。開花彈

圖刻立彈花開



甲丙庚己丁乙民螺頭
子庚丑卯辛馬頭頭
丙甲乙丁爲頭頭
丙己爲頭頭之形
中丙爲中頭頭之形
牛爲中頭頭之形
子爲中頭頭之形
午爲中頭頭之形

者不及其猛烈。今先明其彈之體。次詳其彈之用。彈之體可分為四。一為鎗體。治鎗為空柱形。而穿其頂。柱之底周統以圓。自下而上有五六座。如桶之有箍。然箍之外周斷續而為直槽。或二馬或四馬。體之內腔如其外焉。其頂之圓而刻者合於圓柱之周而有棱焉。頂上有孔。彈首所在。孔三分段。上段有螺槽。中段為空圓筒形。下段為小空圓筒形。皆合於彈之中直線焉。螺槽之下。橫穿有孔。以插隔針。其孔與盡頭成角。而偏於中直線焉。

二為鉛殼。形如圓筒。包於鐵外。自底而上。繞以箍形。斷以直槽。一如鐵腔之式。有種
相函。欲其鉛之堅切也。鉛殼之徑。如礮管之空。合來福線之凸面。其鉛箍之高。如來福線之
深。三為炸藥。滿儲於彈腹。而略空其上。以留銅孟之地焉。四為彈引。即自來火
藥線及相連之物也。舊時布國及日耳曼俄羅斯英吉利所用之自來火彈者。物即炸失之太早。今布國創制之彈引。最為精妙。其中可分為五件。一曰銅孟。薄銅為之。
口外有邊。置諸下段空圓之上。如孟而底通。底有夾層。中留圓孔。隔以薄布。使炸藥
不得上溢也。二曰活機。質厚於孟。在中段空圓之內。口有橫梁。梁上有鋒銳而上指
鋒。高百分寸之四。所以射發彈引也。三曰彈嘴。以熟銅為之。上窪下平。下連短管。內
外有螺旋。以旋入彈頂上孔。而中容自來火之螺旋也。既安炸藥及銅孟活機之後。
可旋彈嘴以合之。四曰自來火。外有螺旋。中有銅帽。所以函自來火也。固之以白釘。
恐其脫也。包之以錫箔。欲其易於發也。五曰隔針。亦熟銅為之。其插入也。隔於彈嘴。

螺線之下及活機口邊之上防其非時之射發也。

彈之用可別為三。一為裝合之時。凡空彈之裝儲炸藥。鎗合銅件。須令礮兵習之。
①以鐵碇刮去彈腔垢滯。更以刷子拂之。②以漏斗裝入炸藥。須小心照看。勿留藥於嘴孔。③以銅杆及木槌擊銅孟以壓之。令孟邊合於下段空圓之邊。鎗嵌堅固。不能以一指提出為度。④置活機於孟上。以小鉤提之。起落數次。所以試其利便也。復插隔針以試之。苟活機太高。針掉難脫。則因孟口之未能緊合也。⑤俟裝合已畢。用螺叉旋入螺嘴。將彈置入子箱。旋緊彈架。若距離甚遠。可將銅孟活機另藏別處。俟近敵之時。集合彈中。二為裝放之時。方彈之將裝放礮也。⑥以起彈螺柄。提起一彈。置諸⑦之右臂。走近礮口。加以隔針。⑧即據以左手。礮口又旋以自來火。⑨納諸礮口。以針根向上。⑩用洗桿送之。⑪於己旋自來火後。須加謹慎。勿令隔封墮地。勿將彈置地下。三為飛落之時。彈在礮管。經火藥化氣。急切推送。彈外鉛殼。挾過

無隙。彈循來福線繞行砲管之中。此時隔鉗尚在彈中。迨彈出砲口。仍循來福線旋行空中。針即脫落。而活機在內。與彈同速。尚未能射及彈孔也。迨彈既著物。略經阻滯。而彈內活機之鋒。仍復前行。即射破錫箔而生火。火自鋒旁空隙下射。穿燬孟底之布。以發藥。所以此式彈能著物數步而後炸。且能洞過船身而炸於船內也。

四磅彈破雜物名目

一 大藥裹皮盒	每破備五具	二 皮肩帶 <small>用以搭大藥裹盒</small>	每破兩條
三 門藥管皮盒皮腰帶	每破一具	四 表尺皮袋 <small>香牛皮為之</small>	每破二口
五 自來火螺絲金 <small>即彈引</small> 皮匣	每破一具	六 螺墊油套 <small>或皮</small>	每破一具
七 鐵斗 <small>用以量銀馬麥料</small>	每破一具	八 長繩 <small>用以繩銀馬草料</small>	每破一條
九 鐵桿皮帶	每破一條	十 螺鉗 <small>夾定螺絲以起大螺絲釘</small>	每破一柄
十一 螺叉 <small>騎定螺嘴而以拔起之</small>	每破一柄	十二 螺柄 <small>柄端旋入彈孔</small>	每破一柄

正螺鑿形如方鑿以旋起
鐵門圓片之螺釘每破一柄

火鐵錠

每破一柄

正虎嘴鉗

火銅鉗

每破一柄

正門眼鎖以鎖門鎖

每破一柄

正刷子鐵門內刷刷

每破一柄

正鐵鉤木套管并繩以勾曳

火鐵爬

每破一柄

正門針并帶皮三枝

每破二枝

正卑門聽油壺以馬口鐵每破一具

每破一具

正皮帶并鐵扣大者大腰小者二條每破共八條

每破二十條

正格力所令油壺造肥皇等每破一具

正繩一端有扣

每破二十條

正布袋

每破一具

正馬料布袋以鐵釘目之生馬並可代坐墊

每破三口

正鐵圓擔幫釘懸桿以防斷折

每破二片

正木襯用以送大藥入罐

每破一柄

正軸座上皮墊

每破二方

正馬口鐵圓油罐用以加油

每破二具

正肥皂油罐用以油

每破二具

正軸座背上皮墊

每破一具

正木鎚用以敲實

每破二柄

鉛銅杆用以卷彈
內炸藥

每杆二根

每杆二根

噴彈嘴刷子用以洗刷
彈嘴螺線

每杆二柄

半彈腔刷子用以洗刷
彈子內腔

每杆二柄

噴彈引木匣內藏活機
自來大螺線等

每杆二柄

半門眼小刷用以洗刷
門眼藥

每杆二柄

噴彈引木匣內藏活機
自來大螺線等

每杆二柄

半門眼小刷用以洗刷
門眼藥

每杆二柄

火象限并酒准火象限并酒准

每杆一具

半洋鐵管彈木匣內藏
四枝

每杆一具

火雞件木匣內藏零
星物件

每杆一具

半洋鐵管彈木匣內藏
四枝

每杆一具

土鐵鍬用以取
土挖濠

每杆一柄

半鳥嘴鋤用以鑿
石

每杆一柄

短木桿鐵架壞時用木桿插入鐵架之
前後口應於子彈箱車之下

每杆一桿

半長木椿夜門椿
櫈桿

每杆一桿

封鐵斧

每杆二柄

五木桶置於架上
內藏食物

每杆一桿

紅馬復小桿

每杆一柄

五木桶置於架上
內藏二寸打十六枝

每杆一桿

臘燈籠臘之

每杆一蓋

五木桶置於架上
內藏食物

每杆一桿

礮表用法

見物遠擊。凡礮擊物。須定礮準。其檢表之法有二。一為平擊。謂物與礮同在地平面。或同高於地面若干尺也。法以已知物距礮若干步。所用藥裹若干重。檢礮準表。第一行為物距礮之步數。一舉足為步。第二行為直表尺之寸數。第三行為橫表尺之寸數。約二尺四寸。每十六分步為一寸。第四行為礮昂度。即礮管與地平所成角。第五行為彈落度。即彈及地之後斜線與平地所成角。每十度六分為一度。第六行為表尺。每高低左右一分之彈差寸數。名曰尺數。第七行為象限儀。每高低一分之彈差寸數。名曰度較。檢表後即知應用表尺橫直若干。或象限儀高度若干。一為斜擊。謂物高於礮。而距線斜向上。物與礮相距為距離。或物低於礮。而距線向下也。若高低在數尺之內。仍用平擊法之表尺。若高低懸絕。則須以象限儀加減之。物高於礮者。先以象限儀測得物高若干度分。次以距礮步數檢礮準表尺高度。分與物高度分相加。即應用之高度。其物低於礮者。先以象限儀測得物低若

千步分次以距破步數檢破準表彈落度分內減物低度分即應用之高度
 附求平擊縱線法 既知表尺若干分破彈能及若干步欲求破彈未及地時距
 破若干步處之虛垂線名曰縱線之底點距破若干步檢破準表得其法以縱線
 表尺之分以減物距破表尺之分為較分以乘底點距破步之尺數第六行 即
 得縱線之尺數 求平擊時餘橫線法 既知彈落度若干破彈能及若干步破
 碎彈將及地時飛過縱線以後之平線名曰餘平線約以人身六尺為縱線列表
 於左各以彈落度檢彈過頭頂以後之平占步數即為餘平線亦為物
 平距幾

彈	分	二	四	六	八	十	十二	十四	十六	四	八	十二
落	度	一	一一	二	二	二						
平	步	七	八	八	三	一	一	三	五	九	一	三
餘	步	十八	五	三	二	一	〇	九	八	七	七	六
百	一	一	一	一	一	一	一	一	六	五	五	四
十	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	三	三
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一


如圖甲為破乙為所擊之物甲丙乙為彈過之曲線甲乙為物

距破步數丙丁為縱。戊己為縱。底點丁甲為底點。距破步數乙丁為餘平步。
越隔遙擊。凡破與所擊之物中有分隔不能望見。如隔山峻城。須扣其破彈恰能

端岸之類。須扣其破彈恰能

越過分隔而至應擊之處。舊時概用輕藥裹。昂破飛擊。今則陸路之破用一種藥裹。
而兵船破空之破用輕重數種藥裹。但使越過分隔。不使從高下墜。有時亦故意用
輕藥裹者。一因不能確知物之遠近。則擊于太遠處不如擊于略近處。一因土牆改
塹不能促越。重擊則洞牆而過。不如輕擊則彈嵌土中。炸成圓窟。又如本宜用九分
藥。而未備九分藥者可用八分藥。而略昂其破。凡言分者皆折。惟不可以四分五分
一磅為十分。之兩藥裹相併。其常用之藥裹。則四磅彈用藥一磅。六磅彈用藥一磅二分。十二磅
彈用藥二磅一分。二十四磅彈用藥四磅。近年新製銅破。有十二磅彈用藥餅九磅。
二十四磅彈用藥餅十八磅者。今以常用之四磅彈六磅彈列表。其用表越擊。則須
先知四事。為分隔之高子破數。高子物數。破平距數。物平距數。然後可求應用之藥。

裏及尺度圖



如圖甲為破。乙為所擊之物。甲乙為距線。即破物相
甲乙為破平線。即破之甲丙乙為彈道之曲線。丙戊
丁為分隔線。丙為分隔之高界。乙丁為物平線。即
之地亦為物平距線。即物平距。丙戊為高界高子破
丙戊為高界高子物。丙庚為高界處。物切線。甲丙
庚為咬角。即切線與破高
丙乙戊為亢角。即破高距
線所成角。丙乙丁為底角。即物高距線與己甲乙高亢角。
即破平距與
距離所成角。

先求咬角。法以已知之甲戊步數。丙戊尺數。檢角度表。表內步數為橫距五步至
尺至五十尺止。封綫得亢角。又以已知之乙丁步數。丙丁尺數。檢角度表。表得底角。
之角每度折為十六分。得亢角。又以已知之乙丁步數。丙丁尺數。檢角度表。表得底角。

又以已知之甲乙步數。即甲乙與己乙尺數。即丙丁與己丙尺數。內戊相減。檢角度表得亢角。乃視物低于破者。置氐角減亢角。得吠角。物高于破者。置氐角加亢角。得吠角。內戊相減。檢角度表得亢角二分。又知物平距乙五十步。甲一千二百五十步。高子物丙丁十三尺。檢角度表得氐角六度三分。又以破平線乙一千三百步。兩高較已七尺。檢角度表得亢角二分。因物低于破。故以氐亢相減。得吠角六度一分。凡檢表縱多于五十尺。或橫殘多于二十步者。折半其縱殘。或橫殘而檢角度。若已知角度而又知之縱殘。或橫殘。過于表內數者。任設一數。以除所知縱殘。或橫殘。檢得其數。乃任以二除一千六百得八百。檢表得三十五或三十六尺。仍以二乘之。得縱殘七十或七十二尺。

次檢樂農及尺度。法有三。第一法。已知破平距。甲檢破平表相對之彈戊檢破平表相對之彈落角。視與已知吠角相等。或略大者。即用其上格樂農之輕重。若表無恰合之步數。則取最近兩數之間。若樂表不甚重。則與地物或無甚差。雖物平距不遠。亦所差不幾。第二法。視物低于破者。以亢亢二角相加得準。

角即丙中物高於礮者以亢亢二角相減得準角次檢礮表內礮平線甲與礮平距
戊兩礮昂度之較分擇其與準角相等或稍大者即用其上格藥裏之輕重並得應
用之表尺橫直數若用象限儀則以礮平距之礮昂度加亢角得應用昂度第三
法先求丙辛線甲已為一率甲戌為二率乙己為三率得四率為序次以礮平距之
戊以加減丙戊即得物低於礮用加物高於礮用減次以礮平距之
尺較為法除之得較數乃減礮準表內礮平線甲與礮平距加丙表尺之較分擇其
與較數相等或略大者即用其上格藥裏之輕重
按第一法為越擊所常用第
二三法乃參考檢表之法

考驗彈差 凡礮同彈同藥同昂度亦同而屢次擊之彈未必定在一點用礮者須
確知距離若干步應差若干尺然後擊若干高長闊之物可知百次中能命中若干
次布國軍政局屢次試演得其適中之數者為彈差表細玩之可知差數增減之故
有六一距礮遠則直差過大其漸增數恒大於平差二藥裏過小其直差更過遠
過大三直差過大則橫差亦過大增數亦大於平差四藥裏不同距礮同則橫差恒

同。惟礮十度以上時。藥表小或彈小。則風力差過大。橫差過壞。五藥裏不固。距礮同。
則遠差亦同。惟距礮過遠。差數過壞。恒小於平差。六礮徑過大。則橫差過小。而真差
不減。檢用彈差表法有五。第一法。已知距礮若干步。欲百次中命中若干次。求應
用範之高長濶數。長者指遠近疏密。則檢彈差表直差與定差乘之。為範高。
數又以遠差與定差乘之。為範長數。又以橫差與定差乘之。為範濶數。直差橫差論人連差論失。
第二法。已知範距礮及高或濶或長。求百彈中能中幾何次。則檢彈差表之直差橫
差。各除其高長濶。檢定差表得應中數。若得數多於四。則為百發百中。第三法。已知礮之本差。
如差表大之。又知範高及距礮。求百彈中能中幾何次。較無差之礮少。中幾何次。則
一分或二分。較來本差與半高數相加減。各如第二法。求得大數。為本差上下兩點。
如俱在範中。則相加半之。一在範外。則相減半之。即得本礮應中次數。目前法求得
中幾何次。與之相減。得因本差而少。中之次數。

第四法。已知範之高及濶。并距礮數。求百彈中能中幾何次。

則先用第二法推其高次數。潤之次數。再以兩次數相乘百除之。得應中次數。
第五法。彈差表僅紀平步以内。其更遠者。以砲高與彈落角檢角度表之橫線。
仰餘即以為平砲如第二法。末得百彈中應中次數。

移改尺度。凡檢得應用尺處。發礮擊之。而彈落處恒差而高或低或左右者。視試發一彈。其差數小於彈差表奇數。即不必改。俟屢次試之。而差有定者。如恒高須改其表尺。若試發一彈。其差數大於彈差表內數。亟須改其表尺。改之之法。則檢礮準表所差尺數。而高低左右之開法。一見物遠擊時。初次試發其高低左右或遠近。太於彈差表內數。約至一二倍者。急須查改尺度。按陸路礮隊不恒用此惟攻守時每有定處者用之。二越隔遠擊時。令人於遠處望之。試發三四次。確知其越過分隔。若欲擊更遠或更高之處。可改其尺度。三不能確知距離步數。姑揣度其遠近。查表尺以發一次。再查丈遠一百或二百步之表尺以發之。其時令人於礮旁遠處望之。若初彈不及。次彈太

過則酌中取之而再試之。視其能恰到而止。若不能見物無從知其到否。則應於略近之處立靶試之。視百彈中能中若干次。即不致彈飛太高。設礮藥同前。立六尺靶於一千五百步處。百彈中九次不及靶。立於二千步處。二十次不及靶。立於二千五百步處。三十四次不及靶。而不及靶之彈。炸開小塊。總可及靶。所以失之太遠。不如失之太近也。

定準宜審。凡定礮之準。用繩限儀者。不如用表尺。若令明目者定之。相距千步處。上下左右僅差八寸。其中有更宜詳審者三事。一。越擊時須定準點於分隔之上。若分隔距礮近而距物遠者。礮向旁移。則橫差甚大。其礮旁移尺寸。與橫差尺寸之比例。若礮平距與物平距。設礮平距一百步。物平距一千步。將礮移右一寸。則彈差而左十寸。所以既定之後。不可移動。如能在遠於所擊物處作識定之。則所差甚少。二。礮架論欹側不平。則橫差甚大。所擊愈遠。即差數愈增。而其差恒向低輪一

邊欲審此差，應用象限儀定其角度若干次於敵後用垂線望照準之中火與表尺頂之缺口是否參直，而旋表端橫尺以消息之。三擊移動文物，須審其漸左漸右或漸遠漸近，或向左右斜行，而約計其速率以定之。列表如左。

六磅 彈 破 步		五 一 一 一 二 二 二 二 三 三 三 四 四 五	每 秒	兵 步 馬 騎 馬 馬 車 奔 火 炮 走 跑 奔 火 炮 每 小時 二十 小時 四十 小時 八 每 小時 二十 小時 四十 小時 八
用藥 彈		二 二 五 八 二 三 五 六 八 一 一 一 一	速 率 步	兵 步 馬 騎 馬 馬 車 奔 火 炮 走 跑 奔 火 炮 每 小時 二十 小時 四十 小時 八 每 小時 二十 小時 四十 小時 八
一磅 彈		六 六 八 一 一 一 一 一	速 率 步	兵 步 馬 騎 馬 馬 車 奔 火 炮 走 跑 奔 火 炮 每 小時 二十 小時 四十 小時 八 每 小時 二十 小時 四十 小時 八
二磅 彈		八 八 一 一 一 一 一 一	速 率 步	兵 步 馬 騎 馬 馬 車 奔 火 炮 走 跑 奔 火 炮 每 小時 二十 小時 四十 小時 八 每 小時 二十 小時 四十 小時 八
三分 秒		十 十 十一 一 一 一 一 一	速 率 步	兵 步 馬 騎 馬 馬 車 奔 火 炮 走 跑 奔 火 炮 每 小時 二十 小時 四十 小時 八 每 小時 二十 小時 四十 小時 八

用表者以距離步數，檢運行秒數與物行速率相乘知應，於物未到處若干步，數之。
若大船及成隊之兵，則應定準點於起處，方能中其中間之處。若遠而甚速之船，則應約計其速率，而定準點於未至之處。如大兵船八十或一百二十步每小時行十里十四里者，在三千步內可定準點於船。

頭三十步外湏定
早點於未至之處

速率宜詳。凡開花彈透物之深淺。由於飛行之速。速率表內所列藥量若干重。
每秒速率若干尺。第一橫行為始速率。以下為五十步至二千步之末速率。凡出彈時為始速
速率彈落時為未速率於此可見任在何處有若干空氣阻力如遇牆牆石牆木料土質等物。
欲知其能否通過。則須兼檢透力表。按克虜伯彈表凡八卷。第一卷彈率表。第二卷
角度表。第三卷彈直差表。第四卷速差表。第五
卷定差表。第六卷速率表。第七卷透力表。第八卷時引表。看表內所列若干彈藥能
列分數。而用彈所不可缺。因無隙未及備載。圖有錄之。表內所列若干彈藥能
透某物若干深。皆由實測而知。凡彈同物同者。已知若干速與若干深。不能比其更
速與更深。但能比更小之速率。凡言速率皆指木速率。若物同速率同者。已知
彈之大小。即知透力之深淺。如六磅彈與十二磅彈。二十四磅彈同於三寸五與四
寸六與五寸七之比。其透深之加總分為三類。曰牆曰木曰土。凡論牆以舊築堅牆
之透力為一。新造未堅者為二。完好石牆為三。合拉尼脫牆堅築為四。凡論木以栗

木為一。稍次之而拉司脫木為二。松木為三。楊木為四。凡論土以半砂半磁之土為一。砂與粗粒合者為二。土沙相并者為三。二砂一磁者為四。濕磁泥為五。鬆土為六。新填土為七。若擊木壁及船身可改用火彈。若擊厚土牆勿用大藥裹。須用小藥裹。以藥嵌土中方能炸裂。若擊極厚之土城不可直擊。須取斜勢壞之。若欲擊城牆成缺。須向一處遞擊。惟近年西國船身用鐵甲包裹。非六磅彈所能透過。大約厚二三寸之鐵甲。須二十四磅彈銅礮破之。厚七八寸之鐵甲。須新製二十四磅彈銅礮裝十八磅藥餅破之。凡開時彈引之子母彈。彈引目藥扣定時刻發發火太遲。則撞滅彈引發火太早。則中途裂散。每有過與不及之弊。故平時操演。須以未至所擊處八十步發火者為恰好。益礮昂愈高。彈落愈遠。時引淺深。應有不易之準。礮表內所列之時引表。前為見物遙擊之表。其第一至第四行與礮準表同。第五行為彈引。歷時之秒數。第六行為距離八十步處之縱線尺數。第七行為表尺。每分移動炸底。

之尺數。曰引尺較。每高或低十六分寸之一。其炸處較遠或較近若干尺。第八行為時引。每八分秒之一移動
炸處之步數。曰引時較。每加八分秒之一。其後為越隔遙擊之表。其第一三行同於
前表。第四五六行同於前表之第五七八行。第二行為擊分隔高界之直表尺。凡用
礮時。彈引有太早太晚者。只須檢查表數。改時引之淺深。不必改表尺之高低矣。若
見物過擊不可太遠。雖未至物三百步處。炸開仍可。若物若越擊。則應在分隔高界
界以上炸開。為不先不後。表內各數。乃炸於高界以上六尺。故無誤中分隔之患。若
距礮遠近尚未確知者。則湏用別種彈。如法試其遠近。然後以子母彈擊之。

克虜伯船礮操法

二十一
四
二十一
二十一
二十

凡船旁二十一桑的礮用十四人二十四桑的礮用十五人每礮另有掌藥人運藥人各一船右為單數船左為雙數號數自前而後船右邊為右行左邊為左行每同邊二礮為一分行右有一三五分行左有二四六分行如有單礮則末分行管三礮每邊設一管帶每分行設一分帶或管帶可兼管一邊每礮第一二號須用諳練之兵礮在縛定時礮兵各有分掌○一為正礮○二為副礮○三掌定向桿○四夾定左右○五夾定進退以上八人為最要○六掌起桿○七掌取彈○八掌裝礮○九為補空之人二十一桑的礮不用○掌藥運藥者又有二人

預備操演

聞此令後○一立於左○二立於右○三立於二之右○四立於三之後○五立於五之後○六立於六之後○七立於七之後○八立於八之後○九立於九之後○十立於十之後○十一立於十一之後○十二立於十二之後○十三立於十三之後○十四立於十四之後○十五立於十五之後○十六立於十六之後○十七立於十七之後○十八立於十八之後○十九立於十九之後○二十立於二十之後○二十一立於二十一之後

原位

聞此令一○二雨人仍立定後行人亦立定○三○四走至右邊○五走至左邊面皆斜向礮前左行向前右右行向前左

足時一○
破壞鐵○
掌火器其餘俱相助特微其光燭照人俱在船內近處先之既推
全向船此時可將上架擋靠入船下基之旁尾活車失定不令下基向左右移動
啟啟門○
聞令後五即拔動螺旋抽出門勢二○
箭頭毛皮擦淨金管之腔三○
將木礮頭備推送藥彈四○
將彈龜帶於礮

後五○
裝碼○
間令後三○
抵入於來復線三○
助之既推入後二即取去彈龜掌藥人帶藥及金及藥
裹走至三處間其金蓋三以藥裹納於後口四○
以木礮推送藥裹至記號而止四○
取去藥若以硬彈則用大藥裹長彈則用小藥裹洋鐵管則用標時藥裹
開礮門○
間令後五○
門針通其門眼人取鉤繩鉤於自來人之銅圈

門藥測○
令後三○
以鉤繩組扣於左邊彈龜鉤上一○
氣下基之旁活車一○
掌火器其餘俱相助特微其光燭照人俱在船內近處先之既推
定方向○
聞令後五○
火定螺盤三○
抽出手一○
令太過

預備開放

聞令後五○
火定螺盤三○
抽出手一○

開放

開令後一將鉤絕用力一曳而退至退限之

外五即放勤環鍵三以起得交於一若已蒙好而聞洗礮之令則一又出令將環磨左或磨右移於受便之處然後推環向外若環時五先抽閑門鏘三掌洗礮一掌察看潔淨與否俟一出令裝礮而後推環向外以須所用之車兼裝之九設外以啟始旁門缺而先裝藥者則裝藥後出令推環向外掌起得人推缺向外其餘推二十以以下放缺故以四代三與一持桿抵起上架全輪者下塞易於推動若開放後仍須閉缺則一即搖手示之令五鬆門缺之活車將門缺放下設用磨盤驅推往別缺中則一掌解環七八等入將鍛解去新法不用邏取去口容乃以牘面活車旋動令環向應到之缺若無此活車則以定向之活車代之則一十若改向時又改移於別門缺者則各所掌與上同操法除向左開門之鑊若向右開門者三四一五二六三所掌之事改為三五七九一若用環時集表每間放後必須查察鋼底因兼表甚小不能容合恐有藥煤留滯也

軍器五

沅南陳龍昌叔甫輯

來福礮緣起 英國烏理治官廠局原書

圍攻之礮向用光膛。如生鐵類者有喀郎內礮。咷威青礮。田雞礮。雜質銅類者有咷威責礮。田雞礮各種。自咸豐六年一千八百來福槍盛行。光膛礮每不得力。於是製來福礮。始用後膛二十磅彈四十磅彈並七寸徑礮。同治九年後一千八百又歷次改造。來福前膛二十五磅彈四十磅彈六十四磅彈各種新礮。以備正交與斜度攻擊之用。礮之勢力與中靶準度俱各倍勝。自是不復造光膛礮。並換去來福後膛矣。歐洲各邦來福礮製法互異。自咸豐四年英俄交戰。始用來克斯德來福礮。後咸豐十年奧國仿拉希脫法製造。十一年改仿倫克法。同治元年一千二百六十二年又改光緒二三年用新式雜質銅礮。布國於咸豐十一年。仿滑倫道夫法製造。同治二年改篇章收納法。後改克雷納法。十一年始改造克虜伯後膛單準鋼礮。英國來福前膛礮。

照後陸法製造。其用熟鐵箍層層收束外體。皆仿阿姆斯脫郎法。同治六年後。仿勿
裏費法。其烏理治造法。即仿阿姆斯脫郎法修改之。美國並他國。欲省經費。以生
鐵造來福礮。若不用他料扶助之一。遇火漲力。終難勝任。瑞典丹麥。出生鐵最好。陸
礮或尚有用。以製之。此種礮價甚廉。速率甚小。法國意國之來福生鐵大礮。以鋼助
之。價雖廉。總不安。俄國造雜質銅。陸路大礮。與英國俞察休斯陸礮。相等。英國總
辦俞察休斯。亦究心李郎。亞斯。雜質銅之謂耳。並他雜質料。此雜質銅鑄法。百分內
有八分錫在內。於冷時煉之。且有許多鋼性。與國新式之陸礮。皆用此質。然雜質銅
雖云合用。而無一定恒性。難勝鋼質。加功之妙。淨鋼兼用熟鐵。性質甚為可恃。配
製前膛大礮。外層料質。以熟鐵為之。不獨價廉。且鍤打易於融合。有拖長之力。可順
其紋理而作礮。粗熟鐵紋理。其縱較橫。更堅牢。試熟鐵法。先須試驗。其拖長
面形狀如條。韌質好熟鐵。即其斷處。有參差。筆触。沙色。若凌灰。紋理明顯。若斷面多
穎。粗形拖未長而即斷者。必其無大紋理。即不能抵擋。大樂。張力。熟鐵內炭質多。

大寡有法可查。將鐵燒成紅熱以冷水淬之。令其急冷。鐵之韌限可以加大。如鐵過限之浸力即不合用。蓋造破不止二頓。斷面多炭。皆有頭粒。形無半線。並少牽長之力。仍能牽長。愈難鍊。欲炸裂。自必先有見端。由漸而裂。非竟不測也。鍊鋼法。鋼愈軟。則其韌愈大。而其韌愈大。並能硬而韌也。惟七磅彈小破舢舨所用。或山礮則可。而大破不可。專用鋼以之作礮。則其堅硬度與火藥強加不令破。以故久延而傷破膛之徑也。然使外層無合宜幫助份數。則藥力猛澀。必將破裂。是以鐵管甚為合宜。以其堅硬又光潔。且凹凸力大。足以禦火藥強加。不令破。以故其外層用熟鐵甲以助之。可免危險。即或內鋼管有裂缺。而外有熟鐵管束。可以禁阻。

大套於內。蓋其熱甚。故大時套於內。僅令破滿志矣。製造家二頓。大破。曾理大戰未經炸過。亦未傷一人。新法製造。可以躋勝。英荷兩國。皆用一法。或兼用二法。求其造法最合。以成極堅利之破。莫若斯克。其種常束緊。其種常束緊。其種常束緊。此種亦可。而外種。則收束密切也。烏理。阿姆。安內。直擗。須小。斯。大。時。套於內。僅令破滿志矣。製造家二頓。大破。曾理大戰未經炸過。亦未傷一人。新法製造。可以躋勝。英荷兩國。皆用一法。或兼用二法。求其造法最合。以成極堅利之破。莫若斯克。其種常束緊。其種常束緊。其種常束緊。此種亦可。而外種。則收束密切也。烏理。阿姆。安內。直擗。須小。

來福槽法。凡用來福槽者。欲令彈旋行。並令彈於來福槽微微者。加舊彈皆用斯脫子。彈旁特製小乳頭。或用凸線。即彈。或用軟金彈托。均令不多著力。製法簡便。務令不通減彈行之力。彈所得角線。匀行速率。須充足。令彈頂直向前行。至應到之

圖五 第



遠處而不改其角度。角線速率。與彈式輕重。及體質。勿稱有相關。彈之旋行速率。由來福旋槽而來。亦由破口速率而來。槽之旋度。與破膛平面合成角度。如第五圖。圖內甲乙為破膛內彈行距離。旋槽止繞軸一週。乙丙線與甲乙線成直角。甲丙為旋槽長數。然來福槽必欲作全週。則彈在膛內旋行。急欲出而不能。達此勢。必大減速率。以故來福破旋槽。決無繞作一週之理。論來福破之。

槽大小各式。與槽數。皆照所用某種來福法定之。其式之渾模者。槽內外內角皆絕其底。累較少。槽角處不易碎裂。來福槽之多而淺者。最合於軟甲之彈。與軟金類托。

令熱漲為體擠成來福凸線於來福凹槽旋行而出也。後膛礮彈用鉛包破體來
槽甚多今之鉛易於漲此之謂多槽破如第七圖。圓內來福槽分寸於破內分寸同

形制橫槽多腔來福圖七第



英官廠前膛破有斯

脫子之彈者用五種

來福槽式一與脫槽

製造繁瑣且易傷破

與彈今已不用二為

常式彈模槽即興

脫槽之留其深者如第九圖其尺寸六端滿一亦用於六十四磅彈礮並可用興脫
來福槽之彈開放時甚合法三烏理治來福槽如第十圖用於六十四磅彈以上之
礮即合八十磅彈八寸徑峰威青礮四十磅彈二十五磅彈而言其分寸各略異四

法國所改之式。用於十六磅九磅彈來福前膛破。五法國來福槽法。如第十二圖。用於七磅彈來福前膛破。圓內槽之分寸與破同。所異者方角不鋒。圖來福槽之弯線作圓與破腔同心。新法多來福槽。如第十三圖。用於十三磅彈八英寸重之來福



第十二圖
前膛破

前膛破圓為槽之橫剖面。分寸與破同。此來福槽合於有彈托之彈槽十分英寸之五。深百分英寸之五。槽之弯線作圓與破腔同心。槽角鋒圓。此種來福槽。喚威責八寸徑破用之。此後八十磅破並各種新破。亦以此多槽法造之。

彈軸正行。彈行居中線者。欲令彈在來福槽旋行迅速。行度平穩。彈之軸線適合於拋物線。彈頂毫無昂俯之差。俾彈到靶。彈軸與靶作正交。則彈頂直入靶心。此彈行中線已設多槳。總在來福槽求之。來福槽之左右兩邊一斬一坦。其斬者槽較深。此邊謂之彈入邊。其坦者槽漸淺。此邊謂之彈出邊。破彈行居中線。當裝彈時。令彈

傍彈入邊裝進則斯脫子較高擋而彈行必能居中線也。所謂來福槽均勻者以槽之初起即彎。斯脫子或凸後為槽所衝則自內至礮口之速率因之減少。惟漸漸增加彎度。則彈初得藥力未有禁阻之者。彈行速率即為不減。是以製礮之來福槽彎度一律均勻。必非佳製。以送彈藥力初發最大。及至礮口。彈行速率必略減少也。

烏理治廠來福法最合于有斯脫子之彈。近數年來。與用彈托。彈底用一鍍金類片。令得熱而漲溢出滿槽。以成阻汽之用。此法查驗數過甚佳。故新式礮多用之。

火門管法發火之法。各種大礮有用銅帽管。或其他法。火門在礮後段開孔。或從礮蒂鑽孔。又近礮蒂處斜開孔。藥汽回衝出孔門。其力迅猛。易損火門之鐵。是以火門加用銅螺管。隨時可去舊換新。試四十磅彈二十五磅彈之來福前膛礮用例沉其速率加大藥汽壓力與礮無害。蓋火稍前正向藥裏中心發火。真壓力均無破壞。則彈底壓力必減。然壓力雖減可免。來福前膛礮光膛礮。所用紅銅火門管。有兩

種一管徑均勻一作截錐形_{均勻之管徑一寸又八分寸之一}其外有螺線十六分
截錐管式為用最先嗣因火門四周料易損壞將截錐盡行挖去下吼鑑大則用均
身管均身管即由此起勿裏實所製火門管可移動取其法頗合至今用之管
有三件一管以銅製成而其下前處以銅為之一管有螺套在火門口旋住一管上
加邊圓有針插住引藥管火門管易於裝入火門有螺套在管上並旋緊於鐵
上旋至管肩而此其邊圓貼火門管上用螺旋緊如欲換管先移去邊圓
而後旋出螺套再用合管螺之起螺與起螺具旋愈下則管自下而上也

望牌照星 照星常例裝於礮之前頭或裝於礮耳而望牌則裝近礮等欲令取準
中的則於望牌凹處對整照星之尖鋒與所擊之物同一直線即得準矣。望牌應
偏以取準各種來福後膛礮之望牌應偏左二度十八分若來福前膛礮則各種不
同有一種前膛喉威青礮望牌照星可不必照角度取准其八寸徑六寸三徑之喉
威青礮照垂線裝望牌所有遠近偏度祇用一細孔銅葉於望牌左右移取準以補
其差而已

星又礮耳圓中間一照星其中照星與礮尾中間及兩旁計三望牌兩礮耳照

後星四十磅礮以下礮用四件

九磅七磅彈礮用二件有螺脚

常式照星外有數種礮另用他式照星一為兵船


轉塔照星

破船轉塔照星。設在轉塔內。破車上。車在限定架。能進退移如若轉方向。

中間及沿邊均有之。每洞有前後星裝置。與破軸及車架中心盤制而為一。螺旋如平移不側。望牌在口。度即半度。銅葉凹處。照星尖鋒均與天際平。若船不平。令破或昂或俯。以取其平。望牌照星要長。望牌最高時。望線可過轉塔之邊。不為所蔽。是以前船過多。另有高望牌照星。船主安置轉塔方向。欲瞭見敵人而不為敵軍所蔽。則於瞭望洞設有四照鏡。俾整轉塔方向。而船主頭不可外露。法將一鏡裝於轉塔上。面即在敵尾。瞭望洞後。此鏡有鏡道。以手輪全其仰俯。船甚側時。鏡俯亦可置。破向轉塔之破。或昂或俯。必用木望牌。以得分度。與船擺洞用。隨時應變。有二事。一須補船之側度。一破口有磨架。當破位。向前則升高分度。須為補之。補側度者。船主在轉塔。望牌看出船側度。若干。傳令破手。於木望牌增減分度。望牌全圈不能動。惟全圈之針。對開斯間。字爲○度。破位升高降下。木望牌亦與之升降。有法。令木望牌可長。可短。水師船破用木望牌。與船擺洞用。如所擊之物看不清楚。即用此以補。昂俯不足處。此木望牌為一方柱。錫有分度。並碼數合八寸。裡前腔破火藥。燒足之用。如第一百二十五圖。船動。全圈有指針並螺。捻破在車架。送至間放。方向其盤。與船脰骨平行。船平移時。破亦平。如船偏側。即將破或昂或俯。以補側度。木望牌。據長亦可插下。今短木望牌直立。而牌脚定於車架。木望之全圈。指針與開斯圖。相對。其正負度。即所以補船之側度。破架有用缺口磨心。五十五度。一百二十度。木望牌分度。依照破輪至破耳。軸心距數為半。徑計。一百二十七圖。木望牌半直徑五十七寸。又百份寸之丘十五。九半。

圖五十二第一第

開望木職和




第一二六圖



第一二七圖

圖八十一第




直徑過四十寸者望牌分段並不增多惟
在四十寸以下照其最高之度較長是以半直徑愈長昂度愈高其
星破在蘭克釐夫之望牌照星與尋常不同如
做在一號蘭克釐夫破車其法破鐵架掛
針旋定破耳圈上照星小缺口之螺栓
可以升降之其高下距離每度合百
碼如第一百十八圖破位升舉則小缺口
必轉以便瞭見遠物



圖九十一
望牌鏡上各大鏡頭


望牌為一眼鏡，嵌於鐵架，以螺釘旋定。研後改上如第一百十九圖。此圖為研裝芒光釐夫之一號車上裝，故時情形也。照鏡有縱橫徑線，凡調故時須令研每之物，整對照星。小缺加與裡線交點者，望牌照星為兩眼鏡無前照星，其一鏡裝於右碌耳上，又一鏡裝於分度規尺。規尺裝在參碌鞍右旁。下兩鏡必相對，如第一百二十圖。凡安置眼鏡，須令所擊之物與碌耳鏡內交線相對，乃為整也。先將下鏡螺頭旋定於相合，另分度，彼三十二磅約六十四磅，研裝一號車上，用看準具亦然。凡裝玻璃望牌，洗取出護眼螺，將螺孔及望牌等揩令潔淨，然後裝上，螺釘須旋者，鏡內顯見偏益。若距離過遠，則鏡內形狀不覺其偏，須視鏡內交點與前星交點，及所擊物是否同在一一直線內。兩鏡堅線是否正對，如暫正對，則發無不中矣。欲移動玻璃，將架上銅模旋出，並取出象皮條或他軟襯物與木墊，將玻璃移正，即加新木片襯物，復以鋼條旋定之。玻璃邊有四條螺頭，與架上細螺，所以并舉碌鞍等法，與一號車同舉碌鞍之車，故所以并舉碌鞍向碌與望牌之。度平位。

第一百二十圖




之交雨望遠鏡星牌

第一百二十三圖



第一百二十二圖



圖一十二百一第一


星牌裝望口

一為破口段照星。多法有鐵甲破洞小者。尋常照星望牌每不合用。欲免此弊。已設照星如第一百二十二圖法。用一照星二望牌並曉昏裝段口相距三十寸。破口前照星為尋常復用照星不用望牌。其裝之。方口破洞視口如第一百二十一圖法。用一破口前照星為尋常復用照星不用望牌。其裝之。與破軸線同橫銅條尺。前端有整立銅桿後端分度。牌上有可升降橫銅條其裝之。方向與破軸線同橫銅條尺。前後有整立銅桿後端分度。牌上有可升降橫銅條其裝之。

有三十分許。有螺栓開合如第一百二十三圖。橫鋼條有豎軸。軸線與望牌照星叶相合。軸裝一鏡。鏡亦活動。可於平面旋轉。並可在豎面開合。橫鋼條並鐵葉與鏡牌表在表尺上用螺栓隨意升降。以手立於磁耳前而背倚磁洞。將橫鋼條旋至望度鏡之方向。隨所求而定之。如欲更換磁之位置。鏡或旋至四十五度。

圖九十二第一


保險象限儀




又有安置磁位及舉磁所用之照星。此外有木望牌鐵表牌並指針。並測斜度具即象限架。測斜度器。同治七年始興。其意欲取吊俯角度。即為鉸鍊其一邊有酒準測平器。又鑄有佛逆等來福等威貴器。近用更新之象限架。如第一百二十九圖。增有酒準能置此架。磁耳袖平度。磁體上特鑄有平處。以及磁所用弧架。與鐵表牌兼用。磁前或遠有土牆。不見所擊之物。則以象限

一百三十圖。鐵表牌以鍛鐵為之，表面貼分十分用時，將懸梗上端之鉤，鉤於車軸盤裝上，牌之下際距盤甚近而不相切。後盤

圖三百一十一第一
永豐湖區



圖一十三第一
牌表鐵



架置車體上平直而定其高度用懸表
牌以定方向。駕車後懸表為安置圓弧
之物而設。吊度用測斜度器或象限架
測知之。懸表有兩副一懸於駕車軸
上一懸於駕車尾後兩表俱平與駕軸
作正交所懸之鉤極活動是以時常直
垂。螺旋時懸表下垂兩表距離隨
鉤頭而定前未塞於駕車軸對駕軸螺
鈎為中而兩旁有距骨相距甚匀以鐵鉤
之鉤有鐵棍伸縮於鐵管下離三寸
許鈎有分度以螺拴定之。兩鐵管下有
橫梗如方架令懸表無偏側之弊此
橫梗下有離骨分左右距度甚匀而離
骨內口如刀形甚銳即鉤之吶形亦銳
銳故相著甚密懸表更形靈活又兩鐵
管內側開長方眼即以鐵表裝於方眼
而眼向外通可左右移有螺閘也如第
一百四十八頁所載移下適高低合處即
以表牌

三十一圖其零件與前表牌同惟梗較短而表牌較前更長其伸出一端增加四度
測偏差用表者先整發火方向於整對所擊處指一認標記明前表牌所交之
點即將後長牌左移對其院每其所移若干分度視右旁伸處號碼便知所差之
偏度若干也


第一百三十五圖

望牌前罩式




第一百六十一圖

螺脚照星式



第一百五十五圖


圖



中望牌為一六角形鐵頭如第一百三十九寸徑以上稱中望牌以下稱望牌亦然頭有移動鐵葉以補偏度此新樣為同治料圓舊式領模未今八寸徑以下稱望牌亦然三年始興以九寸徑以上大礮需之此種鐵頭二十磅遙可以洞穿鐵甲六叶四磅每件二十五磅彈頭照星望牌故有四件使用式前星之稱為使用者取其易於裝卸照星為使用式中照星亦然畧輕四十磅彈頭照星為一柱形以鐵頭為之插入有領之套管裝於觀口頂上亦有小尖峰用螺旋於照星底座土端子如第一百十圖頭裝劍法照星插人即旋至翼處欲起照星另用暫裝照星試之則令裝整白木久燒頭裝劍法照星插人即旋至翼處欲起照星將有須套管提起即望牌與照星底均平正令裝合度其尖峰可通用


圖十六第

星照脚光脚螺頭照福來



圖十六第

牌下彈十磅後朱
式望以磅二勝福



惟螺腳則否。米福前燈惟十六磅彈有兩螺耳，上端有調夫，每以小螺旋上如第一百六十四圖，欲其一律整飭極非容易，所以每件不能通用。其另備照星，光華皆粗略，至賄用時，率配之。

二十磅彈以下，破之，望牌皆有螺脚，其高底分處，有鍵連於破上，又有望牌之銷子，可移動取却，並明亮處或開空處，配令調葉套圈合處，乃插而用之。如緊六十圖，黑星有兩種，一下腳有螺頭，一上腳如第六十一圖，螺綠者合於陸用，如十二磅彈九磅彈六磅彈，照星旋於體，經由高儀，亦原照羅，雖搖動不致落出。光腳者，小螺頭之若七十磅彈，若螺頭，則後燈破前照星，有大螺頭，製好可即用。又稱木空腳，所屬破位之用，水腳，福後燈，破用於鐵甲船，可六度，加星二十木方，亦有指鉗，如米福前燈，所用者，每可十二度。

來福前陸礮水陸各式

一山礮

舢舨船並用。如三磅彈重六磅彈重三磅彈七磅彈重一百五十磅阿比西尼亞來福前陸鋼礮水陸兼用山路難行處可抬而行二百磅雜質銅礮

二戰場礮

舢舨船亦用。如九磅彈重六磅熟鐵來福前陸礮光緒元年造極為山地馬隊與輕礮隊用開放時三千五百碼內步兵立腳不住又人

三攻堅礮

或定位不移如礮台等英國攻堅礮隊每隊三十尊礮如輕礮隊二十

八磅彈重十尊四十磅彈重五磅礮彈十尊四十磅彈重十尊六十磅彈重二尊六十四磅礮六尊二十五磅彈重十八磅熟鐵前陸礮同治十三年造為定位攻堅輕礮合於斜度攻擊並高度摩挲之三種重十磅彈重八磅彈重八磅威貴礮同治十三年造來福法用多種能送六十磅之炸彈四十磅彈重三十磅威貴礮同治十一年造來福仿烏理治法是年以光陸田雞礮不合攻堅四十磅礮同治十一年造來福仿烏理治法是年以光陸田雞礮不合攻堅度最高之光陸田雞礮同治十一年造來福仿烏理治法是年以光陸田雞礮不合攻堅

四中號礮如六十四磅彈重六十四磅來福前膛熟鐵礮價廉工堅今軍中皆有此
磅彈來福前膛銅礮為更替攻打重礮並礮台礮船之用
七寸徑重八十二磅烏理治礮同治四年造水陸並用
八十磅彈重五十四磅
七寸徑重九十九磅礮

水師用

五重礮如七寸徑重六領半熟鐵勿裏實礮同治五年初興為水師頭號兵船大礮
七吋徑重七噸加長勿裏實礮初以為海陸攻堅用
八寸徑重九噸勿裏實熟鐵礮水陸兼用
九寸徑重十二噸勿裏實來福前膛熟鐵礮同治八年
鑄用為大礮最佳之製鐵甲船旁並礮台用
十寸徑來福前膛重十八噸礮同治七年
造為船旁大礮並海陸用距一千碼遠能打穿十二寸鐵甲
十一寸徑
治七年造為船旁大礮並海陸用距一千碼遠能打穿十二寸鐵甲
十一寸徑
重二十五磅來福前膛熟鐵礮同治九年初興為水師兵船及海陸用距一千碼
可洞穿十三寸鐵甲
十二寸徑重二十五磅或三十磅來福前膛熟鐵礮水陸
兼用
十二寸半徑重三十磅或三十八磅來福前膛熟鐵礮兼用百二十磅
磚彈重八百磅距二千磅可穿洞鐵甲十五寸
十六吋徑重八十磅熟鐵來福前膛
前膛礮光緒元年造藥裏從一百七十磅至二百四十磅彈重一千七百磅每發
時礮口速率一千五百五十尺距一千碼遠可洞穿二十一寸厚之鐵甲
十七
寸、七二磅重一百磅熟鐵來福前膛礮礮管長三百六十三寸藥管長五
十五
寸、一二來福用多種二十八條光緒四年造水陸兼用可送二千磅
長彈距一千磅遠可打穿二尺四寸厚鐵甲為英國軍中極猛之礮

前後膛比較

後膛太益處一則礮洞改小二則危險較少三則裝放敏捷四則礮體可加長五則礮加力加準六則堅固可久七則礮膛容易查尋八則藥膛可加大藥量可短戰場空曠礮手之危險不分前膛後膛如有遮蔽或籬柵礮穴等則後膛似較有益攻擊之大礮湧經歷戰陣方可確指其利弊近有不用礮洞人在土堆後裝放者前膛更為有益以後膛礮手所立處離遠土堆敵彈易及陸路攻打礮皆有退後勢加以前膛較易管理裝後膛門劈開卸等有三法顧當百忙之際裝閉時忘却一法錯失則難解發或未鎮緊後膛則火藥烟汽猛冲各面易穢又須重揩且插銷忘插則後膛門劈橫轟所傷必多陸路前膛礮加長較勝於後膛以後膛彈藥後有機器零件則後段加長自不如前膛加長之為妙也當攻圍敵人而礮有遮蔽似後膛便宜然今來福田難破呼威貴礮亦易相宜也後膛礮之膛與彈夾縫處較寬藥

力有漏洩之弊。用鉛色紅銅圓即可。不致漏洩。前膛礮彈則用銅托得大熱而銅托漲大彌縫隙處。並漲作來福凸頭似較後膛之益相同。後膛無論如何精美必分幾許份數。各份易致不齊。整合用必常湏修理。即往臨陣亦必另備副件。以便配換。零件箱車較多。又如油膠等均不可缺。軍械不免煩瑣。阿姆斯脫郎揮委員特之。前膛礮大勝於阿姆斯脫郎之後膛礮。查前膛之益在乎裝放便利。即修理不易。需價不多。若論保護礮手。則前膛亦勝於後膛。英武備堂用者。以前膛礮外箍熟鐵內膛鋼管為佳。前陸用來福礮均屬後膛。仿阿姆斯脫郎造法。同治三年間。一千八百六十四年查得後膛有弊。以前膛裝放較簡便。而其命中及遠與後膛同。至同治十年始停造後膛。專造來福前膛礮。用鋼管熟鐵箍連礮耳。今陸軍皆用之。同治十一年法國傳柱及他處試烏理治九磅彈熟鐵礮並他式陸礮。據稱烏理治礮料質最佳。如造後膛礮。想必更勝。後膛裝配難繁瑣。真出名之益處。自述過前膛。此法人之見也。

查察試驗礮法

凡試驗以前。湏細加查察一番。用格脫追且黑像皮模印礮膛形象觀之。再用比規測
膛九寸徑以上礮。每三寸許一測量。未發運以前。先確定礮用藥裏。照常例逾格
加大能抵當大漲力與否。較小之礮試演兩次。藥裏照軍中所用最重額數加四
分之一。即彈亦加重四分之一。八寸徑以上之礮試演。用攻鐵甲碉堡彈藥者一
次。又照常例演放兩次。各種八寸徑礮彈藥裏不同。其試演總不越軍中最重額
數加四分之一之數。此何以故。藥裏葉已為重大額數。而略加藥少許。較之小藥裏倍
加藥數。更形喫重。九寸徑以上礮試演。用方塊藥或小塊藥。開放一次。照攻打鐵
甲及碉堡火藥額數。餘照常例彈藥開放兩次。試驗前後均用比規量測集體。比
較漲數。難得千分之數分。若以熟鐵為甲管者。漲數較大。

試演九寸徑以上礮所用藥裏數

三十八噸礮

藥用寸半立方塊一百八十磅 每磅藥力有三十立方寸

三十五噸礮

藥用寸半立方塊一百十五磅

試驗

二十五噸礮

藥用寸半立方塊一百十五磅

十八噸礮

藥用寸半立方塊一百五十五磅

九十五磅

試驗

二十二噸礮

藥用寸半立方塊一百六十磅

一百十磅

七十五磅

五十八磅

每磅藥力有三十立方寸

攻打

藥用寸半立方塊一百六十五磅

軍營

一百十磅

八十五磅

五十磅

五十一磅

五十一磅

五十一磅

五十一磅

五十一磅

五十一磅

如法試演後復用壓水樁激水入膛以試之計每方寸壓力一百二十磅此為來福前膛礮內有鋼甲管外末熟鐵已丙種試法欲查礮尾樁之接縫各處有無罅漏亦用壓水樁試之改新各礮亦然又鋼甲管連實心底者查其有無裂縫亦用此法。凡試驗後再用格脫炮且印取內徑模樣前膛礮大者宜用此規測之將試驗以前所印之模與試驗以後所印之模兩相比較有無大疵設此小者經此壓水試法疵果變大否復以常例彈集演放五次視其疵果不改常形方可附於可用之例。

查察大礮新法

礮手須知軍械如何細查。以何疵累為重。以何疵累為無礙。查察礮與零件。須周詳確實。否則小疵變成大患。皆礮手大意所致也。查察試驗之期。一併開明。每種礮試演應用何等藥裏。開放數次。均見下。

光膛生鐵礮

五十六磅彈四十二磅藥裏十磅以上者開放一百次

三十二磅彈

五十八磅彈六十三磅藥裏十磅以下者開放二百次

來福

後膛礮八寸徑以上者開放一百五十次
前膛礮八寸徑以下者開放一百五十次
身管彈四十七磅彈以下者開放一百五十次

近火門處。倘有陳縫。或有他疵累。慮其加大者。每礮開放五十次。後細細詳察。並遺查礮官意見。多查數次。細察之法。礮膛須洗刷潔淨。膛內有鏽處。或有油膩膠結。致真犯者出疵累。萬一關係緊要。豈不誤事。即使礮本清潔。當查驗時。亦必洗刷用麻絲或海絨揩乾。倘有硬繡難去。或油膩膠固。必開放數次。藥照例定數用三分之

一不用子彈。令藥汽衝去鐵皮垢穢。再行擦抹。若油膩不淨。則以一桶沸滾之水。

約重

八調美國黑色鉀養。用舊海纈細於洗桿端外。以蓮布縛繫。海纈蓮布丸縛外徑與礮室同無鉀水。

在膛內拖抹。膛果潔淨。即覺其進退寬鬆。一無難澀。復用長柄毛刷擦之。用麻線等

揩乾。略抹以亮油。阿姆斯脫郎礮有垢膩。來福槽內積垢既厚。將利藥裏長針鋒扁

其端。入膛槽爬之。不用大銳物者。慮傷來福槽也。

印取模樣。光膛礮祇在火門並

附近處印之。來福後膛礮在火門旁。銅襯去印之。生鐵改造礮。則一統藥膛。並益形

底。與接續處皆印之。來福前膛鋼管礮止於火門處印之可也。如彈膛上有空處。膛

面有損。彈膛上或有空隙。藥或為彈撞損。或初有細微裂縫。皆須詳細一再

印之。查察破膛集。膛光膛來福破膛各有器具。將光膛內洗刷潔淨。用火以燭之。

膛面略有潮濕。更易查察。用刺藥裹長針。可查裂縫之長短潤狹。有用有黃器具。以

查後膛。每槽亦以此器具查之。有折鋒器具。查熟鐵範併成之膛管。如後膛裂處深有

十分寸之一。或破耳前縫深二寸縫之兩邊毛碎致碍藥裏入來福礮疵累有單所未開者或痕復加大均須記錄並取印模光脰印模以利藥裏長針上加銅片置蝶印之或用軟肥皂糖漿調蝶印之來福礮印取模樣另有一具長柄端裂半圓柱形鐵架有螺旋全下上架上塗黑硬聚脂象皮經水泡軟升上切於脰面印之如不用此具而以木柱剖為兩半其外徑與脰同既塗象皮半柱入脰取印復以彼半柱觀之令切於脰面然此非熟手不辨不若前法為便來福腔有疵欲印取全脰模樣自以對剖木柱印之為佳如第二百十四圖甲剖柱為後脰用其腹略脰若為前脰用者礮口處漸小有_{故一}U型桿視脰徑大小擇而用之小剪針敲入留有四分寸之鬆處被像皮印模仍厚詳見附甲剖柱先用肥皂揩抹然後塗以像皮印後脰礮以甲剖柱入脰之兩端U型桿同時敲入復以丙剪針敲入甲乙間如第二百十五圖約十分時或十五分時抽出熱烏軍像皮冷則甲乙處寬鬆先取出U型桿

礮膛未印之前先抹以油像皮不致黏滯甲桿抹以肥皂亦易揭脫。凡印取模樣後應票請修理須將疵累在膛位置開明或膛上右或膛下左等並尺寸。來福後膛礮之藥膛有疵量自礮尾起距有若干。礮膛周圍紀錄如鐘表面指針行向針前為右針後為左。如第二百十六圖四條為像皮印合併即成膛周紀錄印模模背有貼說載明外廠名號打印日期礮口方向礮位種類式樣裂縫位置如分上右下左是也所印形狀不可改動其餘多像皮可剪去以便寄送。光膛礮膛遇有鹹水織則礮料有疵必顯有利落之孔大約在火門處居多。來福礮膛疵累如下一為器具所傷如鑄膛開槽時小有割損或鑄鋒帶有鐵屑與砂槽邊有損或用拉品磋磨鋼管面劃有細紋誤認為裂縫熟諳者一看即能辨之。二來福槽兩邊角因彈有斯脫子即小乳頭在槽邊磨擦致損此疵累惟熟鑄膛管為多。或大礮鋼管來福槽彎度一律均在藥膛前槽起處彎無先寬後緊之度藥汽急送彈易致損槽

三甲管以熟鐵錘成者不能純粹常有疵累顯出至用久疵累加大切須留意

熟鐵甲管之常有疵累者以熟鐵為種接連成管其錘全相接處或不甚密切又鐵有穢汽泡每聚一邊恰有關係又有直處隙縫必係圓圖打成者為藥汽所衝日久裂開其疵在膛面者以彈重墜彈上膛面必有隙處致藥汽由彈上衝出日久即成裂縫此熟鐵為膛管者常有之七寸徑後膛礮以下各種有此疵累尚無大關係倘礮耳後藥膛處有此等瓶累藥力漲發猛迅較之礮耳前者更為危險前膛礮內燃燒藥裏銜於隙縫內燒者其縫易加大近年藥膛有疵之礮決不發用前膛礮有熟鐵甲管其裂縫必從來福槽邊起即如六十四磅彈以上礮曾經有之嗣鋼管盛行幸無熟鐵管之大疵鋼面平而光惟拉品磋擦或有細微劃痕亦有小片剝落此特偶有之事不為緊要劃痕變為裂縫果有此疵較熟鐵管危險更大以鋼性甚脆一裂即碎有數次彈在膛後炸裂致鋼管迸裂有時礮口鋼管碎裂前

膛礮試演時有鋼管裂縫從槽邊起直通至藥膛。凡藥膛裂縫甚細在礮口窺之不能清楚是以必須里像皮照前法印出模樣觀之須分辨其是否裂縫抑係器具所劃之痕。決定膛管可用與否須辨認礮料疵累有製造所不能免者有小疵經戰陣而加大者熟鐵管裂縫不甚緊要若鋼管大礮疵累本少管一有裂縫即為危險。圓圈成塊鑄成之筒其縱直者日後必致裂開萬一藥膛內有此裂縫實為最險。查礮員見之必將此礮擱置一邊與器具所劃痕跡分別辨之。細察火門在查膛之後察之火門處及管端入膛處皆須詳察。光膛來福前膛火門處洗刷潔淨用測器量其分寸管下口或擠滿須用鋸頭直下通之復於膛內用鑿具鏟其不平印取模樣印具鐵片大小與膛底一式或以開火門器具為印模之具用一塊小黑像皮泡以沸水而印具之鐵片先有黑像皮墊然後以泡熱黑像皮塗其上用螺柄旋入火門處印之像皮墊上先抹肥皂水。膛面亦抹以油印時不可用重力否則像皮過

薄其形不齧。況縫有深者。反為銜柱不吐。是以印模之人湏熟手。今輕重得宜。有時
打印多次。然後印得髮細紋形。火門管久用後。舊疵加大。或管下口參差不齊。或
管孔擠上。或管下端四圍為藥汽衝成周槽。或管口有髮細裂絲向外。凡礮開放
多次。火門管四周膛面之鐵必有空隙。久漸加闊。如四邊均勻無橫斜裂縫。尚屬無
害。若空隙深有十分寸之一。閥亦如之。則重換火門管。如邊有參差。恐牽帶未燃之
藥。裏查驗者即設法修理之。來福前膛礮。火門周圍空隙。閥有十分寸之七十五
或十分寸之一之深。或參差不齊。牽掣未燃藥裏。則必換裝新火門管。或用截錐形
管。其管下口擠大。亦須重換礮手。留意視之。凡紅銅有裂縫。或擦薄。薄至百分寸之
十五。須更新管。均由查礮員酌定之。鋼管破火門四周。有髮絲裂縫。至一寸長者。
暫擋不用。火門管前後有裂縫半寸長者。亦暫擋不用。以此處裂縫直者。最為危險。
裂縫長短分寸。由火門管邊測起。尋常裂縫。在火門管前為多。其初起因藥汽冲

刷有痕。日久漸深即成裂形。應用銼刀銼平。另換較大之火門管。查礮員弁必熟諸者見有何等裂痕。應作何法修理。凡裂痕深百分寸之一。即須銼平換管。查審來福後膛零件如下。空心螺蒂前面用平尺測之。果前面確實平正。可密切於膛管底為合。遇有不平。須銼令平。至查螺線各條相距分寸是否盡合。則以測方螺線之方頭銅鑿銜入螺內。以小木槌沿槽敲之。遇有毛處。銼光之。起螺蒂之頭。西名搭五十與小搖桿。利佛及銷子。均不可損壞。火門劈為後膛砲最要之件。尤須密察。合用與否。劈後面及側面。須以平尺測之。凡門劈裂碎者。以劈背與螺蒂不甚密切所致。火門劈銅襯與鋼管底銅襯。須高闊。不令藥汽近鐵。七寸火門劈銳角面須扁。見三十五圖。火門劈之火門銅襯管用久有損。以十分寸之三徑量具量之。若直通至下口者。發火稿毛管一抽必脫。不能發火。必重換新火門管。其火門孔之轉彎處易壞。以針刺測之。此雖無害於門劈。如其疵累加大。則酌量換門劈。火門劈頭之橫

端不可有鬆。以其數次開放壞斷也。用鋸時先審之。以小木鋸輕
可驗良否 破兵欲免不測。

每次開放後。查察鋼管底鋼襯圈與門劈銅襯圈是否熨貼合度。視有不合縫或缺處。用鉗錙以鑑配之。倘見藥汽由銅襯圈洩出。即止開放。蓋一有此疵。而多放數次必有害於鐵。而破為所損也。查察礮體外形。生鐵礮祇留意於礮耳與礮蒂環紐。熟鐵礮有時箱盒內有一層寬鬆。此必製造時鐵種熟漲過限所致。須重為燒。而鍛之。近礮口處已管。有時顯出鍛未融洽之疵。亦可由廠改束之。彈或在膛內炸者。用舊刀刮淨。如鉀養水洗之。查其有無裂縫。熟鐵礮有時外箱移走地步。如移走甚者。礮可廢而不用。若移走處甚微。留意日後不復移走。礮仍可用。凡查礮用刀刮者。慮其損縫故也。並須載明驗單。礮臺各式。礮兩年修飾一次。重為加漆。右礮在海面。常受腥鹹湖濱。每年洗刷油漆。礮無論前膛後膛。須隨時修葺。膛用亮油。外用好漆。小來福礮二十磅彈以下者。外體不必用漆。惟用強水紫色漆。而膛內洗

淨仍抹亮油。

礮外體刮淨舊漆鐵鏽。望牌照星亦皆洗淨。以篷布揩之。

火門別

有洗具。洗之礮外體用普爾福特漆兩層。此漆有吸鐵性。

見二十八表
漆法並器具

加紫色漆。

見附款二 保護望牌照星法。

礮在暴露之處。應拔去望牌照星藏之。其螺孔應以油

麻線塞之。螺孔切不可有鏽與砂屑。

中復望牌螺全圈。不能旋出。觀白須查其果

否。活動能上下移。望牌照星修飾潔淨。不令有垢膩碎屑。其活動鋼葉並中間各

照星視白須令活動。礮鐵料所製之望牌照星。露出一段。令發紫色。若表尺等以鋼

為者。今發藍色。可保不鏽。此種顏色。不可用刮漆之具刮之。

見色法及藍色
法均見附款二

保零

件法。來福後膛礮之螺蒂。並發明亮各件。如不用時。以白石粉一分。劑茄瓢油一

分。調林之。來福後膛之門。另零件不用時。湏收藏之。前膛礮口有礮口塞。

後膛破則無之。由雞礮口用水蓋。礮裝於架。與在車。礮口略向下。而火門有塞。免進

潮濕。升降鐵臺。於移裝時除去。所有礮體螺眼。以護螺旋塞之。

陸路礮發火管扣

潮濕。升降鐵臺。於移裝時除去。所有礮體螺眼。以護螺旋塞之。

針孔並抽繩架脚孔以護螺旋塞此螺須隨時旋出淋油慮其久不旋動則鑄柱不能旋出也。凡礮當轉運時。礮體所有凸出零件如望牌照星磨心件。營火管針抽繩架望牌觀血等。應有撞壞湏先除去。各螺眼以護螺旋塞。或以油麻線塞塞之。若小礮可裝入梭袋者在船則用箱而十六磅彈以上之礮即不能作此保護也。戰場修理者如來福後膛礮重裝或修後門腔銅觀圈或修門劈銅觀圈所有器具箱內本有修礮之書論銅觀圈如何鉗法換法其鉗法祇將角略鉗能裝配各度即是矣。門劈銅觀圈可多次設法令其相合。至若其角之平面伸進後門腔之銅觀圈相密切處令加闊庶無汽不易衝洩嗣後欲更換新銅觀祇用鉗敲去。凡裝新銅觀於門劈將門劈反置於洞內旋螺帶以擠令銅觀銜住門劈旋時螺帶前加一木塊俾排緊後銅觀不傷。如第二百二十三圖銅觀圈裝上門劈劈前成凸面。截錐形恰配後門腔銅觀角平面。門劈重裝火門管先於礮車輪上綽一橫錫鎖六可依傍。

橫桿不致游移鑄至火門管底為要。若鑄未到底先取上節螺管再取下數則難矣。既取出舊管即以新管裝之。裝新前照星法。七磅彈九磅彈礮前照星易斷是以礮管往軍營多備前照星數個隨礮同發並附起螺具。俾去舊而裝新。裝時先將礮平臥量定長半直徑從望牌後量至礮口將毛坯照星於所定礮口位置裝之。與礮軸線平行不可依外形而斜向下以銹刀鏟尖鋒令與望牌凹底同在一條平線上。如應晚視不準於尖鋒上加一塊鐵此鐵厚薄分寸與望牌凹缺同深淺則鐵之上面與望牌等平。於是晚視尖鋒頂高下何如。將尖鋒兩面鏟令合處乃於照星頂對礮口面垂線用平尺於照星對垂線處亦劃一垂線而左右鏟之鏟至垂線之頂即為尖鋒之尖。斯尖頂無偏矣。仍將前照星取下於其背鏟金字加藍色然後裝上礮口。十六磅彈來福前照礮裝礮耳新照星將礮平臥以粗坯新照星旋上即於彼邊木壞之礮耳照星由望牌。度瞭準二千碼遠之物即將新照星鏟出尖鋒與

望牌凹底。豎二千碼遠之物同在一條直線為度。從望牌背量至照星尖鋒記明短半直徑分寸於照星前面。將照星除下。銳尖鋒之左右前後斜面。將照星仍裝上。銳照星兩旁斜面必令礮耳左右兩照星尖鋒均能對準所瞭之物。然後將照星背銳令毛而上藍色。顧此裝法略有不可恃之處。因遠望線與礮所的向之軸線有互交之弊。更有裝法亦費工夫。其不確實準的都以照星調用所致。夫照星本不能通用。今人謂可通用。予意殊不以為然。

一。礮口塞以圓木。用一木板中間挖一條長孔。將螺釘於長孔旋定於礮口員木。木板即可左右上下移。二。將絲線從望牌凹底。牽過木壞之礮耳照星。至礮口磨心木板。此時螺釘旋經過礮口前星尖峰。與繩軸線平行。三。將木壞之礮耳照星除去。以新照星旋上。銳令尖峰與絲線相平。依半直徑法量認礮耳照星尖峰前面復旋出之。將尖峰左右前後斜面銳令合度。乃裝於礮。銳照星兩旁斜面。四。新照星既配製合用。即旋定於所欲換之處。而

彼未壞照里。仍為裝上原處。

七磅彈來福旋膛兩接山礮用法說略

阿姆斯脫郎廠造

論礮

附後圖
第一

長

號稱六十八寸・二十五寸・前膛一段

統共七十寸・四十五寸・加

膛深六十六寸・後膛一段

二十五寸・來福線五寸・後軸前更重十七磅

礮膛直徑二寸・五

重

前段二百磅

百磅火門直下距礮膛底五寸・二十五

裝藥裏處加大至兩倍礮膛直徑又

●五十六　來福線

來福條數八即百分寸之五

來福槽間○五即半寸深○五

來福線起頭距膛底十一寸・十七磅之右旁有望牌照星其望牌之鋼桿刻有度數自○至十五度望牌上有小機換可以辨別分秒並有活動葉此葉凹缺之下有一細圓孔與前面照星相對照星旋牢於礮耳前之礮箍上此箍扣連於前膛礮耳有三份前這一段如圖中甲字礮耳如圖中乙字膛後一段如圖中丙字礮耳本連於前膛可以前後移動其移前有照星所裝之螺栓移至後而止其移後因有前膛凸出之鋼圈不至脫落須留意將礮耳螺栓並後膛螺栓林油令滑前膛與後膛相接之處有相鎖之品四圈前膛有凸凹後膛有凹凸此鑲套緊切不僅螺之相銜也。膛之相接處另有鐵斯製格即阻藥氣之鋼片裝住後膛不移動。礮膛兩壁相接整齊要其旋緊只須將礮耳螺栓與後膛口螺栓相銜旋緊後視有鬆處再用鐵錐敲緊之。礮耳兩面有字向紫字一邊敲之則鬆須用鐵錐敲緊之。一清敲之則鬆。

論彈附後備匣彈

子母彈匣內裝七十八彈珠每十六個半帶沙泥沙子一磅共重計七磅

尋常炸彈

彈重六磅十二

英兩藥引重七磅六英兩並合大藥四兩

舊式旭賴澄內爾炸彈

裝四十彈珠此彈如每五個重一磅又裝四十八彈

裝五十六彈者每二十六個為

藥半兩分秒彈引共重七磅六兩

新式旭賴澄內爾炸彈

裝計算彈行路徑滿彈

一磅又裝十八彈者每三叶二個為一磅並賽格盟子即
新月形鐵片十塊火藥半兩分秒引藥共重七磅六兩
專常炸彈配攻土堡土城房屋之用須用銅帽彈引

旭賴澄內爾炸彈配攻打
大卒敵兵之用分秒計算彈行路徑滿彈
計距離兵二十碼至一百碼遠照所攻之敵彈頭狹衆寡而捲如敵人少即可或
敵而炸敵人多則必距離遠而炸則炸勢愈廣也
城員雖形角約有八度隔距離五十碼而炸能中擊有七碼之廣
太隔最好距地平面六尺八尺而炸平地攻擊要擊一千五百碼遠用銅帽彈引

萬合旭賴澄爾彈在二百碼遠近處攻擊可代子母駁之用可不裝彈引即將炮
轎澄內爾彈倒置於敵內彈頭與轎相逐則轎裹之火自能入彈也
加一百碼遠則轎昂半度離之距離三百碼居多在平地面距敵一百碼則轎不昂不偏過合平度過此每

指許高相距三百碼以上則轎加昂

加昂二指許高餘額推

論礮車附後備第一礮車之左右轆在後以鋼為之轆之上端轉向內較舊式另
鎮轉角鐵板更輕而且因此左右兩轆角鋼板之間有三條鋼橫檔相連

礮耳即擋於鋼橫檣四處鋼板頭之下面有凹口向內以銜輪軸下有鋼條用螺以使驛運輪徑三尺輪幅并輪轄皆木為之轆外色以鐵箍軸轂用鐵鐵為之礮車有司妥爾裝特即昂礮架之滿架用丁字式鐵為之前有鉤勾住鋼轉之橫檣後有橫條兩端擋於鋼轉左右柱之橫枝上其昂礮三啞白銅架西名廓引架底有圓球銜於司妥爾裝特之槽內可上下移而至脫出用手輪螺柄令三角架進退礮即隨意俯昂三角架上有木蓋以作礮墊礮尾下壓三角架不至受損驛背之甲鋼板旁帶有油壺

引藥見第三圖
觸物即炸分秒
礮車尾拖後距度三十三度

礮高數

礮中段高平地二尺二寸

礮長數

礮車並輪五尺一寸無輪四尺二寸又四分寸之三

車軸三尺七寸

礮昂高度

第三步七度
底步二十五度

第二步十七度

礮俯

過平度最低

礮輪
礮車尾重一英擔一廓脫二十七磅

礮器具重一廓脫十一磅

礮車軸重二廓脫十八磅

礮車軸重二廓脫二十三磅

操練七磅彈來福旋膛礮法

論裝配彈引 分秒銅摺合而成之彈引先將彈引旋入彈口內隨裝入礮口然後將聽度數刻於其上倘要定其分秒以符遠近里數先將丙字一段旋寬則彈肩丁字蓋活動可随意旋至所欲定分秒之藥洞其中黑方一塊即合於所至之數仍將丙字一段旋緊丁字蓋即不復移動設或再欲更改分秒仍可旋寬丙字段再旋丁字蓋至合度而止即如第三關內藥引轉至第四號處是也彈引鋼帽不必預備裝法因彈引業已用螺旋裝入彈口未裝之前但細查物件全否關封在否彈既置於礮口內可將關針拔去蓋彈引裝入彈口本緊切是以須關針可拔去不比舊法彈引須開放後任關針自落也

論開放各名目 未論安置礮位先將各事名目並與照星望牌相關者如礮軸心及物線礮與所擊之物距離之昂俯彈之偏差彈行速率不可不知礮之軸線即礮管自底至口居中直線非真有軸也礮耳軸線即礮耳中心腰橫貫之線與礮之軸心作正交線望表中線自望牌照星至所擊物之直線此直線即可作發火中線即礮口出行擊線至初遇之物言也礮之軸線距離即望表中線與彈行拋物線落相交處礮昂處即礮軸線與望表中線所成角度即彈偏差即彈所著處垂線距望表中線垂面若仰分度彈行速率即彈行分度時刻度數望礮口速率即彈出礮口初行之速率彈之擊力稱其速數併述率而見者也

至敵距碼數之度
即將螺旋開住

論安置礮位。礮位安置合度，即視望牌鋼葉凹缺處與照星鋼葉尖處，直接所擊之物成一條直線，不論照星在礮口或礮耳，皆須在一條直線上，不偏差。
方合。望牌照星照上法裝整，第一礮手將礮位按照所望之準點，擺正，並立。後眼與礮平距，礮尾十二寸許，而望之，右手管昂，礮機器視有不合度，應移胃位，方令他礮手移整。安礮時須留神，照管望牌照星勿任碰撞。第三礮手管移礮與風力相鬪，彈行愈遠，則受風力愈多，即彈行偏差亦愈大矣。幼童演習打靶，可上下斜移以取斜度，以平移為便。礮之昂度，可無須改也。操練精熟，靶可上擊。行動之物，最易舛錯，都在於昂俯之分度。如天際線過於清朗，容易看錯，以地面員轉遠望，故船似與天際線平，而其實敵船高於天際線也。遠近分度，所以定礮之昂度。與彈內引藥之分寸，臨陣時慌忙，急遽，定所擊之物，遠近準度，往往不能十分仔細。惟在平日練習，眼光贊見，某方之物，遠近幾許，即有成竹在胸，而倉猝施之，不甚差遠也。量測遠近，另有儀器，行軍固携帶之，然不可以有測量之儀器，而不自練遠近之眼光。每有倉猝遇敵，查察遠近，能一望而即知，則便益多多矣。槍械之際，儀器常為損壞。不先習練，精熟則藥彈亦徒空費。若專視地面形勢，甚不足恃。天色陰晴，眼光不定，易淆遠近分度也。

論破手職司。
每錄七磅彈，來福旋膛，兩桿山礮，每礮計五人。職同派定，不得換。第一礮手主出口，令監督礮位，管裝彈引，察看火門，安置礮向。

第二礮手洗刷礮膛配裝藥裹移整礮位將繩扣輪於架使開放時輪不至咱遞
第三礮手裝配子彈將分秒彈引旋入彈口裝於礮膛後將聽字兒登火藥裝
於彈引拔出銅帽藥引之開針並將礮向右扣住車輪並音拉發吹藥管之繩
第四礮手管過送藥彈等與第三礮手第五礮手管藥嘴彈子等計里數裝配
分秒引藥將彈引旋入彈口過送第四礮手如移動彈藥箱第四第五兩人主之
臨位則第一礮手立於礮車轆板桿之後第二第三礮手立在車輪前第四礮
手立車後距左輪五尺第五礮手在彈藥箱處開放時第一礮手審視所向管理
板桿第二礮手管洗礮海綢第三礮手管旋緊兩接礮之螺桿並持送藥之杆如
洗礮則第二礮手將海綢裝上杆頭第四礮手抬起車軸第二第三礮手將輪裝
上並裝零件第二第三先拖軸上來第四第五礮手將後轆裝上第二第三將扣
軸鋼條用

螺釘旋住
論接礮第二礮手將板桿插於後段礮膛第五礮手將鐵桿穿入礮底圈第四礮手
接礮帮同提掣後端鐵桿第二礮手提掣後段礮之前端板桿於是後段礮置於
礮車後轆之楂礮座內銜住第二礮手扶前段礮口第四第五礮手持兩脚將前
段礮裝於後段審視前腔螺線配整後腔螺槽將礮耳圈旋下視兩接合頭用鐵
槌榔擊擊令

緊切為慶

論裝礮車第四第五提礮底圈之鐵桿第二第三提礮口裝於礮車
折卸礮架及礮一一與裝配相反知所以裝即知所以卸矣

阿姆斯脫郎八寸徑來福後膛礮水師用之礮架並壓水箭用法

見第
二圖

礮體重約十二噸礮耳櫬在架時前後體重數相稱。礮管徑八寸長十七尺四寸

一寸加藥管長三尺八寸通體長十八尺四寸七連後膛機器通長十九尺五寸六槽數三十三條。彎度後起處彎度甚高猶之百股徑則八百寸成一全週之彎

四十股徑成一全週之彎

四十股徑成一全週之彎

度由是至礮口彎度均同

後膛機器法用斷螺線門劈從礮尾洞取出櫬於礮料所成之小架如一圓第二件為閉塞門劈之鋼碟令火器不能後燒門劈中心有前後相通之長孔內裝有發火針管如已發火針管前端觀有鋼碟如甲以空心丙螺銷旋住之此鋼碟適合於膛內銅襯圈發火針後端以螺套旋住己架有齒可咬銜礮尾相配小孔庶燃放時震動不致損及鉸鏈欲開門腔將門劈推入腔內即將左偏六十度許扳向下則撬桿上之凸處銜扣於礮尾四處俾燃放時門劈不能轉動燃放後門劈必吃緊於尾螺欲旋出門劈先將撬桿向下撤則撬桿凸處將門劈略抵進許門劈螺槽仍寬鬆如門劈擠緊難旋撬桿

又不能撤下則另用取針管之撬桿此撬桿有鉤並有管也。火門做之火門與礮之通長軸線相對裝有礮尾中心發火機件即為活動之發火針管如已管內之發火針如或管前端有爪可銜滑來參之所滑來參之火一發可直前銜入藥管如壬門大針管中空為裝滑來參之所滑來參之火一發可直前銜入藥管如壬門大針管亦為斷線螺絲可旋緊於礮尾門腔

火門之兩螺絲中空為裝滑來參之所滑來參之火一發可直前銜入藥管如壬門大針管亦為斷線螺絲可旋緊於礮尾門腔

其柄端有抽繩將繩一抽則錘頭擊於發大針後端針既受擊即衝向前至限定之處直刺發來參發大錘有震擊力既退震力仍令還原。針管入門劈敵其整飭合度將針管旋向左六十度欲取出針管卻倒退六十度倘不測之法用且橫桿以阻乙錘之誤擊候門劈確已開鑿合法針管在整飭之處然後乙錘可擊也。

針管後端有凹槽為乙錘擊針之用故針管必安置合度俾錘得從凹槽內擊發吹針此亦防不測之法

望牌照星

西總名齊刷

礮體兩旁鑄有眼孔配裝望牌照星每礮有三件

礮尾

望牌表尺以鋼為之錫有十二度裝有

字郎茲斯葉即雜質銅用螺栓定其位置所以整飭礮軸直剖面之垂線望牌橫剖形如工字橫式以裝於礮軸垂線偏左一度三十分之角度以補來復槽彈行偏差如因風加或他故而改礮向偏差即審其所差分度而移望牌頭鋼葉以整飭之前照星座拋有鐵料襯血釘於礮體領圈與鋼柱旋扣於鐵血其旋扣之法與槍頭劍旋扣一般欲取出來先提

起領圈將鋼柱旋四分週之一即可拔出

發火炸藥

裏

藥其裝

有銅帽

背有鋼塊

一俟針擊

鋼塊

受擊即炸

其式如前

炸法即燒白金線

此白金線穿貫

藥裏後

棉花火藥有兩

電火爆藥

裏

藥其裝

有銅帽

背有鋼塊

一俟針擊

鋼塊

受擊即炸

其式如前

炸法即燒白金線

此白金線穿貫

藥裏後

棉花火藥有兩

種不洩電之紅銅線由藥裏底穿過鉗於兩個銅銷上銅銷插於圓柱形黑梗蒙皮又一細白金線復鉗於兩銅銷之彼端成橋形當電浪經過此白金線橋重足以通燃棉藥及炸藥入藥體也裝法即於後膛門臂內將針管之針頭

取出而管之前端裝一小管此小管錐去一角配裝爆藥裏並鈕有凹槽以嵌通電銅線

裝分秒彈引法

各藥裏長短大小量草其約略尺寸。見第三圖。分秒彈引為炮
箱澆內爾群子彈之用。尋常空心彈亦可用之。先將彈引裝入彈
內移至礮邊。裝法用螺真旋緊。令合度。引火之處在乙套管內。乙套管既裝進
彈內。亟將彈納入。繫上繩門。所有藥引外周割有分秒度數。用時先將丙
螺旋旋寬。候丁蓋旋令蓋上記號與分秒相配之度相對。復將丙螺旋緊。如彈引
已旋上或欲更改分度。即將丙螺旋旋寬。將蓋上記號旋至相合分秒再旋緊丙
螺旋。可也。

裝銅帽彈引法

銅帽彈引配尋常空心彈與旭賴澆內爾彈之用。擊物時不論重
撞輕觸皆能炸。轟裝法只將彈引旋入彈內。其防不測之隔針臨

裝入敵
時抽出

炸彈裝藥法

尋常空心彈先將彈塞由引藥洞移去。用布袋納入彈內。以木桿插
入袋內。令四圍熨貼。袋口略翻向外。將桿取出。裝一漏斗。壓緊袋口。
然後將火藥灌入袋內。灌滿時袋口提以一桿。入袋調勻。令藥周徧。再裝漏斗。灌無候。
滿後將木桿調平。再裝。以木桿在彈外輕輕敲。令藥俱緊切。俾多裝火藥。若欲炸
力加大。用細顆粒藥與粗顆粒藥同裝。或納石子藥。而以細顆粒藥實其空隙。則
炸力大矣。彈藥裝滿。取去漏斗及木桿。彈口袋頭用麻線扎緊。剪去餘布。將
袋頭撤下。偏於彈口一邊。然後將彈引裝上。或未轉旋不裝彈引。即將螺塞旋塞
之。若用以裝分秒彈引。則火藥不可裝滿彈口。袋頭撤下。必須留有餘地。以便
彈引旋下。用一小洋紙袋。細粒藥納入彈口。令與袋頭熨貼。俾引藥發火無阻。
隔之。患且有此。小袋藥助之。則藥袋可無湏針刺也。如不用。即以螺塞塞之。

鉛鐵甲鋼炸彈

裝時彈尖向下置木器洞內不任動搖此木器不拘式樣隨地可
鋪織致壞塞不能旋出是以每六個月須旋出以白漆調牛油於螺絲自搽之
旋入紫加此彈鑛鐵甲勢力極猛自能發火無須彈引空彈在礮旁油水
桶裝入用端

旭賴澄內爾彈

先將彈口螺塞旋出視彈口清潔無拉雜沙灰以繩子裝入用端
斗納入火藥至能炸之數藥須漸漸裝入隨裝隨擰令充周徧滿

管礮總法

若驟然傾入恐阻塞不能到底候管內火藥充足而管口裝彈引處
切不可留有火藥然後將彈引管裝上用旋具旋緊以螺蓋旋上

凡鐵頭彈燃放五十次後須有熟悉礮員詳加直察礮膛須常抹油
今生鏽因多次燃放油易擦去也每日試驗後擦膛須洗刷潔淨礮口不

略向下候乾燥以海綿蘸油抹之然後以繩塞塞緊如繩不常用則將望

牌照星礮內鋼碟並門劈針管發火鍼均移去繩上各洞眼用油麻線塞塞之不

令潮濕塵垢侵入望牌照星潔白不令沙灰及繩損望牌照星及他零件均須

揩擦乾淨常常抹油望牌之鋼葉並螺捻及套並中前望礮耳照星領圈等須清

潔靈活望牌照星顯露處以礮料為之者須色以紫銅加以藍色庶不生鏽此

處斷不可擦去藍色礮膛反移動各件須常揩抹加油燃放時門劈之凸線

繩尾之凹槽須令清潔用生油與牛油調和搽之最好令管門劈之人每次裝放

以綿紗蘸油於凹處抹之管礮者於機械等件須令靈活且機桿並針管須令

毛心在確實位置始可操作臘底鋼碟所以阻止藥泡是碟之四周不可有缺損

過光仍可使用即換新碟換碟工大不過一分時許如略有毛病可用嘴吹氣令碟後四

邊即略放空隙使氣冲散而就門劈轉成凹形碟邊即略放

彈子 擊鐵甲實心鐵彈可用銅料最堅之空心
彈不必以炸藥重一百八十磅又八兩

炸彈 尋常炸彈 空一百六十八磅

裝大顆粒連袋

車常鋼炸彈 空一百六十磅

裝大顆粒連袋

最堅鋼彈 空一百八十磅共重一百八十磅

裝大顆粒連袋

旭賴潑內爾彈 空一百八十磅又八兩

裝大顆粒連袋

彈用 又可炸發開花其尋常炸彈用以攻船之無鐵甲者或攻擊鐵甲船之

無甲處或攻陸路駁台旭賴潑內爾炸彈所以擊成羣之兵或近處兵船

製藥裏法 攻堅用九十磅重之單眼藥餅分裝兩袋以紅帶繫縛之

攻堅九十磅

藥分裝兩袋用六角餅藥裝法

如國內曾宣形每包袋長數寸佔藥膛一半拖步每袋藥餅十八層每層藥餅二

十七個共計九百七十二個藥袋兩端中心鑲有銅鐵羅各一塊並用洋鐵綴

去尋常官額用石子藥六十五磅分裝兩袋以白帶繫縛之

常例旭賴潑內爾羣子彈相配即欲擊遠則公用攻堅藥

數分秒彈引與旭賴潑內爾羣子彈相配即欲擊遠則公用攻堅藥

卷一百一十一

礮口速率

藥裝入袋法

兵須留意應用何種藥裝之帶先打一活結所餘之帶再打一結方能結合之處

相合藥體長短大小製成宜用袋收束如繩以就相合之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

裝置平正之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

炮頭留意應用何種藥裝之帶先打一活結所餘之帶再打一結方能結合之處

相合藥體長短大小製成宜用袋收束如繩以就相合之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

裝置平正之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

炮頭留意應用何種藥裝之帶先打一活結所餘之帶再打一結方能結合之處

相合藥體長短大小製成宜用袋收束如繩以就相合之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

裝置平正之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

炮頭留意應用何種藥裝之帶先打一活結所餘之帶再打一結方能結合之處

相合藥體長短大小製成宜用袋收束如繩以就相合之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

裝置平正之處將藥裝滿此管仍以木片抑之即將鋁管提上再裝藥餅務令裝至合度為止

全火力	每寸彈週數	鐵甲能穿寸	每寸	速率
頓尺	頓尺	頓尺	數	數
四九九二	二〇〇〇	一四八六	十磅	攻堅九彈一
三二三五	一六一〇	三一〇	百八	石子藥一百八

寬合緊於門腔銅圈而撲放過後銅底仍還原若撲放過多銅底略失平形而成四體則碟底須罷一雜質銅片此種銅片早空預備有厚薄兩種可配四處分度
梳桿板下轉在鐵件上之凸塊敲進於鐵尾凹槽則鐵桿之機械扣住於當止
之銅定位屢次燃燒門腔銅圈容易張大如漲過寬則銅碟受損因銅圈不
相扣裂貼也是以每尊另備銅碟二個其直徑較大以便銅圈張大而配之

阿姆斯脫郎八寸徑前後膛礮攻堅彈藥表

藥九十磅 弹一百八十磅

時 秒	度 度	昂 分	距 碼	礮											
				一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
八八三〇八八六四二一九七五四三二一〇〇〇〇〇一二四六八〇二五八一五九四九四九五一	○一三五六八〇二四六七九一三五七九一三五七九二四六八一三五八一三五八一	一一一、一一一、一一一、一一二、一一二、一一二、一一二、一一三、一一三、一一三、一一四、一一四、一一四、一一五、一一五、一一六、一一六、一一七、一一七、一一七、一一七、一一七、一一七	八八三〇八八六四二一九七五四三二一〇〇〇〇〇一二四六八〇二五八一五九四九四九五一	○一三五六八〇二四六七九一三五七九一三五七九二四六八一三五八一三五八一	一一一、一一一、一一一、一一二、一一二、一一二、一一二、一一三、一一三、一一三、一一四、一一四、一一四、一一五、一一五、一一六、一一六、一一七、一一七、一一七、一一七、一一七、一一七										

引彈分寸	候時秒	昇分度	距碼	引彈分寸
一一一—二三四五六七八九〇一二三五七一三五	八八八九九九〇一—一—二二二二二二二二二二二	四四四四五五五五六六六六七、七、七、七、八、八、八、八、九、九、九〇〇〇〇〇一—一—一	一、二、三、四、五、六、七、八、九〇一一一二三、四、五、六、七、八、九〇一二三、四、五、六、七	五二〇七五三〇七五二〇七五三一九七六五四二〇九八七七六五四三三二二一
三四五七八九〇一二三四五六八九〇一二五四六七八	八八八九九九〇一—一—二二二二二二二二二二二	四四四四五五五五六六六六七、七、七、八、八、八、八、八、九、九、九〇〇〇〇一—一—一	一、二、三、四、五、六、七、八、九〇一一一二三、四、五、六、七、八、九〇一二三、四、五、六、七	三四五五六七八八九〇一二一二三四五五六七八九〇一二
三三三三三四四五四五四五五五五五五五五五五五五五	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	一一一一一一一一一一一一一一一一一一	一一一一一一一一一一一一一一一一一一

阿姆斯脫郎八寸徑前後膛礮尋常彈藥表
蘇六十磅彈一百八十磅

碼	寸	秒	時	候	分	引彈	寸	分	度	昂	度	距	礮
三七〇〇												一〇〇	
三八〇〇												二〇〇	
三九〇〇												三〇〇	
四〇〇〇												四五〇〇	
四一〇〇												六七〇〇	
四二〇〇												八九〇〇	
四三〇〇												一〇〇〇	
四四〇〇												一二〇〇	
四五〇〇												一三〇〇	
四六〇〇												一四〇〇	
四七〇〇												一五〇〇	
四八〇〇												一六〇〇	
四九〇〇												一七〇〇	
五〇〇〇												一八〇〇	
三一〇〇												一九〇〇	
三二〇〇												二〇〇〇	
五三〇〇												二一〇〇	
五四〇〇												二二〇〇	
五五〇〇												二三〇〇	
五六〇〇												二四〇〇	
五七〇〇												二五〇〇	
五八〇〇												二六〇〇	
五九〇〇												二七〇〇	
六〇〇〇												二八〇〇	
六一〇〇												二九〇〇	
六二〇〇												三〇〇〇	
六三〇〇												三一〇〇	
六四〇〇												三二〇〇	
六五〇〇												三三〇〇	
六六〇〇												三四〇〇	
六七〇〇												三四〇〇	
六八〇〇												三五〇〇	
六九〇〇												三六〇〇	
七〇〇〇												三七〇〇	

度昂

分

五八一四七一五九三七一五〇五

五九四八三七二七二八四

五六六六六七七七八八八九九九九

九〇一〇〇一〇〇一〇〇一〇〇

一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇

一一一二一二一二一二一二

一二三三一二一二一二一二

一三三三一二一二一二一二

一四一四一四一四一四一四

一五一五一五一五一五一五

一六一六一六一六一六一六

一七一七一七一七一七一七

一八一八一八一八一八一八

一九一九一九一九一九一九

二〇二〇二〇二〇二〇二〇

候時

秒

〇九九九〇一二三五七〇三六九二五八二五八二五九二六九三六

二七二七三九五二〇八六四二

一七一七一七一七一七一七

一八一八一八一八一八一八

一九一九一九一九一九一九

一〇一〇一〇一〇一〇一〇

一一一二一二一二一二

一二三三一二一二一二一二

一三三三一二一二一二一二

一四一四一四一四一四一四

一五一五一五一五一五一五

一六一六一六一六一六一六

一七一七一七一七一七一七

一八一八一八一八一八一八

一九一九一九一九一九一九

二〇二〇二〇二〇二〇二〇

引彈扮

寸

八九〇三六〇三六九二五九二五八二五八二五九二六九三六

二七二七三九五二〇八六四二

一七一七一七一七一七一七

一八一八一八一八一八一八

一九一九一九一九一九一九

一〇一〇一〇一〇一〇一〇

一一一二一二一二一二

一二三三一二一二一二一二

一三三三一二一二一二一二

一四一四一四一四一四一四

一五一五一五一五一五一五

一六一六一六一六一六一六

一七一七一七一七一七一七

一八一八一八一八一八一八

一九一九一九一九一九一九

二〇二〇二〇二〇二〇二〇

二一

二二

二三

二四

二五

二六

二七

二八

二九

二〇

二一

阿姆斯脫郎八寸徑後陸礮水師礮架並壓水箭淌架

見第
二圖

礮架

架以熟鐵為之裝於定軸滾軸有消散回力之兩生鐵棍。架左邊有磨擦輪法舉做之機器此架可昂十五度俯五度。

淌架

西名斯米特架以鋼為之前有磨心與架之前後皆有滾軸此架有旋方向。

器具並看準度之端腳板礮架在淌架上進退而淌架前後平高下相差五度。脚板孔整對淌架鐵銷即將此螺銷旋住如欲燃放須先將此申螺銷反旋出之為要。

旋礮器具

此具裝於淌架後右邊彎曲揚柄如甲運動之曲揚柄裝於橫軸外端其

昂俯器具

此具裝於礮架左旁用乙耳輪轉之昂俯彎齒像如壬上端釘定於礮體內端裝有排拂爾輪如丙豎軸下端有活姆輪在橫軸上旋。

姆輪庚軸

彼端有草齒輪扣於船板上之齒軌條。

昂俯器具此具裝於礮架左旁用乙耳輪轉之昂俯彎齒像如壬上端釘定於礮體內端裝有排拂爾輪如丙豎軸下端有活姆輪在橫軸上旋。轉銜於通長軸如卯之活姆輪線如寅活姆輪外側面鋒成裁錐形之凹孔配銜磨床凸輪如辰此凸輪為己鋼簧所折鋼簧又為午螺套所壓螺套退時壓之即行活姆輪此凸輪與活姆輪相銜磨擦之加足令礮體昂俯然燃放時壓之即行活姆輪能將活姆輪磨擦退轉而不傷橫軸等昂俯具先布置如法燃放時即可運用當燃放震動之時乙手輪臺不激動惟受礮回加活姆輪線在卯通長軸退行分度相繩內有乳頭銜於通長軸槽內故可以進退也槽之長短與礮退行分度相

回力壓水箭

見甲字第二圖。

退兩箭各有挺桿如乙直噴水箭此挺桿兩端用活節並銷子銷住

於斯米特滿架之前後橫檣挺桿中段配有鞶輪令合寬緊之度如欲裝卸嘴
輪須留意也螺套及螺銷歸原處勿任裝錯扇門距水管四紙千分寸之二十四

鞶輪外過裝有戊螺圈令鞶輪外周與水箭內徑密切兩水箭前後端用已橫管兩橫管中段接有直管以便水前後相通前橫管置有水腳如庚倘船在風浪中顛簸或欲退去則特有水閘閂住其水不能由中間直管經過後橫管而越至鞶輪之後如礮車退後則閂門自開令水由直管經過前橫管回到鞶輪之前礮車復自向前到處放地步

水箭灌納水處有四塞門如肆如辛水箭前端有洩水塞

門如壬

水箭用法礮退後時水箭前端之水流力激射鞶輪孔眼向後擇開丁扇門而水至
鞶輪之後以消礮之回力既起滿架前低後高水自由後橫管經過直管擇開門回至鞶輪之前如是礮順勢向前三以助水力而進
鞶輪退後也礮車既回原處礮手即可裝集彈無須於礮架費力矣

水箭裝水法將礮退至極後地步即將水箭前端木塞拔去將庚閂門擇向
於相配礮退後位置令湖明開啟將水灌入後辛口候前辛口水滿溢即將前辛口木塞塞住再灌水入後辛口今水在後辛口漏溢於是水箭內之
水真是偏滿將辛口木塞拔去將庚閂門擇向於相合然後令閂門關閉
俾水只在鞶輪之前燃放時水由鞶輪孔激射向後此即借水力以阻礮回力燃
故後礮能自前者以礮安後高前低水性向下鞶輪後之水由橫管通至閂門

下力能上挺開門咱開水即由開門入橫管復至轉輪前則輪為水所推進而礮自前行至燃放處矣開門處橫管略高是以水力壓住開門俟轉輪前進則開門水之壓力漸少俾開門下水力足以上挺使開也水箭水如有冰則以格里或令伐水


拆卸礮架先將昇降卯軸並滿架後一切零件旋下並將水箭輪端挺桿除掉然後將礮車由滿架後拖下


保護礮架及零件欲令礮架經久不壞架上所有輪軸橫軸通長軸孔等軸及一切條及挺桿出露處用白鋁粉調牛油擦之阻回力之水箭須灌滿沒過頭用時於未燃放之前水箭之水壺須滿足挺桿欲潔淨抹油勿任生鏽
礮架並阻回力水箭重三噸五英擔一麻脫來特滿架重二噸四英擔三麻脫十四磅

礮架各件重數

總共重六噸八英擔一麻脫一麻脫計重

一重十八英擔十四磅






第一页

車駕載鋼彈琴
十六年十一月圖

輪盤直
輪盤直
輪盤直
輪盤直





五六年十一月圖
合于一數幅圖

五六年十一月圖
合于一數幅圖



五六年十一月圖

五六年十二月圖
合于一數幅圖
至六七年春過
八、九十二段成
至六七年夏過
五六年十二月圖
合于一數幅圖

五六年十一月圖





破膽後福來徑寸八 式鐵頭脫斯母阿圖一第
份一撮合份五十二號圖



法門火心袖殼
寸一合寸十數縮

號二








圖二第
昂機器式

十八號機械後輪

圖






上色勒深原桶水特來斯深碳師水
十一橫合十五十二隻





圖三第


大彈藥用所破體後福來徑十八
塊二十七百九藥倉六計磅十九藥火堅攻




中疏分秒引彈計里箭火管




磅六十二兩 磅六十八兩一 鋼絲繩索



磅十兩 磅十八兩一重錫鋤頭內道相包



磅二十兩 磅十八兩一 鋼絲繩索




磅四兩八錢 磅四十八兩一 鋼絲繩索



發源植水之特來斯保破用而水破徑十八 圖二第字甲


保固植水力回坡上如方脫位板




止上鉗




鉛塞孔堵水放起




鉛堵頭起落器擋頭起





形面刮直行回車鐵




門扇座



色物



樣式大放門扇與結構



美國水師軍械說 美國禁持著

船破宜加長。美國現有重鐵甲戰艦及重甲快船專防外海而近疆破船並無重甲。將何以禦重甲敵船之破。惟有距遠敵船而於軍械設法以補其不足。欲船得其用。破必加厲。顧船小不能載大破。而用略輕之破。祇求送彈速率加高。藥必加重。而破管加長。長則藥力聚於彈底而不即散。且破體力量又必能任其濶力。乃不至暴炸如第四十圖。若然。則舊時造法。盡行廢改乃可。

鍊銅破說 早知鋼性較生鐵倍勝。然欲流成大塊鋼。頗非易易。德國愛生地方克虜伯廠首能流鋼大塊。造鋼破數尊。法用鑄罐鎔化流成鑽洞而車鑽令光。此破足任濶力。以料之堅。好勝於他廠也。
新製大破皆用味福機速率加大。偉彈行無
阻以是火藥加重而濶力加猛。彈由破體來
福相磨擦而此足知舊造破體之不勝任也。凡破管不論厚薄。以炸藥炸透。真裂
故不一律。炸處裂勢甚大。距炸藥略遠。裂勢大減。照距離自乘數相減。有反比例
關係。如距破口二寸許與距破口四寸許相比。而濶力却四與十六之比。以是知炸
藥處受濶力破料甚微。至若遠處。略覺有炸力而已。裂故在體內漸裂向外。凡體外

多加鐵鋤並無補益。以其速於炸藥不足保內。腹之不炸也。殊力既勝過破體。鐵加破體未見佳處。欲求藥體破料堅好可取。故免其此患。新破改用鋼管外加鋼管受熱而爆。雖有永遠繫切鋼管之加熱。故時破體藥力而定。近時據鋼新法。謂不拘破用多大鋼片皆可製成。歐洲各國皆用鍛鍊鋼破。美水師亦將用之。然其計左矣。美國家知舊進生鐵破。雖經改製。而不足副戰爭之用。水師部將生鐵改破。全行廢去。決意造錘鍊鋼破。其法本出英國。而英兵部以破舟不盡信。用純鋼。因置不為。烏理治官廠。暨愛爾斯威民廠。即阿母斯得郎專造鐵體。種大破。惟字留克。留并伐。伐舍創造鋼破。究竟鋼破功效不能深。英國家亦漸信用純鋼。當美國南北相爭。南人曾購鋼破數尊。一千八百六十二年。九月倫敦賽會。有字留克留八寸半徑鋼破一尊。列八大破會中。眾咸嗟異。以長鋼套束於鋼管。其套直過破耳。種處彼時伐舍為倫敦破體管。無字留克留合股製造。嗣字留克留抽出版本。而伐伐

舍舊造。逐漸修改其法而破遂名著一時。同治元年克虜伯創造全塊洗鋼破之久始漸為鍊鍊法。追後洗鋼破有數章。炸破始廢流法而專意鍊鍊。初造新破後改用箱。仍用全塊鋼。並將舊破後改削小。而以新箱束令堅切。此於破耳後裝膛處頗稱堅固。追後有十一寸徑破前段飛去。始悔然於前法猶未足也。乃將大破前後段一統用箱緊束。嗣後大破後半通用長箱。前半段亦束小箱。此則伐伐舍法美國水師頗用之。

鍊鍊鋼破新法。所以取內外各份同深之凹凸加破體。用鋼管口。再加鋼箍如干。其箍數視鋼管抵擋深力數而定。鋼管本洗鋼而鋸作圓柱形。初用鑄洞具鑄之。乃以車牀車光成腔。復入沸油練之。由是鋼之半加與凹凸力加大。復將鋼管外盤車令勻稱以合。鋼套分寸而鋼食令端分寸亦須算定。如第四十二國鋼食洗車光油練後。復燒成白熱。置套於豎立之鋼管。如第四十一圖。乃以破耳前各鋼箍次第套上。於是破耳半將破耳處車合式。而以破耳套上。復將鋼管外盤車。乃將燈內細細車。半復起來。倘諸各箍挨次束上。逐一全端。將破耳處車之脣數遍。如其束力過脣。加大以是破後半之鋼套。力小於套外各箍之束。加諸箍。如鋼管外盤車。鋼套內徑大一毫。則鋼食外盤車。其外鋼箍內徑大二釐。挨次向外。加諸箍。而得其凹凸。加葉亦得其力。以通彈使出也。鋼套留有束力不任鋼管。至極而得其凹凸。加葉亦不至極。以其外有鋼箍束之也。各脣凹

凸加不令至極。然追火藥濺力一出破口。各份調料即得還原。如若度矣。是則破有
各層互相幫助。與流鋼之並無幫助者。孰嘆功用有難言矣。顧欲令破體各份合併
出。加其鋼料。須一律打掃而料質不可雜。喚阿姆斯脫郎。破所少者。此耳。彼破固出
於鐵錐用鋼管而模用熟鐵。藉其性即不一決不能合併。出。加所以燃放過多。熟鐵
藉與鋼管彼此相離而失其助。即易炸裂也。美國水師。倣仿英國鋼破製造。而德之克虜伯及法國
管。失其助。即易炸裂也。美國水師。倣仿英國鋼破製造。而德之克虜伯及法國
破法皆廢。而不用以其破料太厚也。鋼管過厚。藥濺力不能速達外箱。外箱即不著。
加藥之濺力全喫重於鋼管。鋼管獨力抵之。難免炸裂。總之。鋼管越厚。藥濺力傳至
外層越少也。破係來福後膛。其開閉後膛。創自美人。而法人獨早用之。今名為法
國螺。而其螺栓在鋼套後口。有相合之螺線。在破帶塞。帶塞螺線之三對角處。將螺
線車斷。所留者皆斷螺線。破帶塞之螺。旋合於鋼套後口直槽。易於送入。但將螺帶
塞旋圓周六分之一。蒂塞之螺線與鋼套螺槽。兩相銜扣。破後膛即封緊也。先是
時人皆意有不足。耐信以為佳。破之蒂塞為藥濺力之最突緊。濺力猝發。擊蒂塞
甚猛。勢將蒂塞撞緊。其直徑必加大。蒂塞吸緊。故後膛難拔出。當初試之時。藥皆
用急性藥。遇其限。固曾有此。既累若急性藥少。用測速率。遂減破。即未盡其
妙。近年造藥愈精。送彈之速率愈高。破子知其藥性有緩。而引子藥力也。

新式破彈說。新式破彈有兩種，皆能自炸。攻無甲敵船為尋常炸彈。生鐵所造，大數與破相稱。大都以三破口徑又半為度。其攻鐵甲敵船，炸彈用銅鑄成，每長三碼，口徑。

尋常炸彈

福宋	長 磅		數重彈	數無炸
徑口	數寸	徑口磅	磅	磅
寸五	一七九七	三一五九八	六〇	二四一二
寸六	二〇九〇	三一五四八一	一〇〇	一二二
寸八	二八一一〇	三一五五一	二五〇	三八
寸十	正五〇〇	三一五五〇	五〇〇	九〇
二十	四二一〇〇	三一五五〇	八五〇	
六十	五六一〇〇	三一五五〇	二〇〇〇	

攻鐵甲炸彈

長 磅	徑口磅	數重彈	數無炸
寸	徑口磅	磅	磅
一五〇七	三一〇一八	六〇	一一五〇
一七九一	三一二〇八三	一〇〇	一三七四〇
二四〇二五	三一〇〇〇	二五〇〇	一三
三〇〇〇〇	三一〇〇〇	八五〇〇	
三六〇〇〇	三一〇〇〇	二〇〇〇	
四八〇〇〇	三一〇〇〇		

攻鐵甲之炸彈，重量相同。惟改短加厚，所用炸藥亦減少。來福彈放行，自彈之距底一寸半許之鋼圈，而來福彈炸時，銅圈破裂，於來福彈方進槍放行。

表

破體
徑徑徑徑寸寸

表

破體
徑徑徑徑寸寸寸寸

炸藥說。講求製藥人為軍火要務。舊式破所用火藥施之無破。甚不合用。有一種棕色藥為德國創造。較他藥更佳。美國國財脫廠仿造亦佳。名哥哥藥。其製法之與炭變黑為棕色。六寸徑破用百磅藥。五十磅藥。查破口速率。每秒得二千尺。照此計算。藥體每方寸漲力幾十五噸重。藥式成塊六角形。中有圓孔。如第四十三圖。若然藥之燒燃。發急。製造時可以換券。容火線空隙多。則破體可免過限之壓。加且其藥力非一發即盡。自體內至體口。藥力接續而激。故送彈之力較長也。藥塊次第燃燒。即於破退出之已燃未燃藥塊而知之。破架亦頗考究。他國屢屢試驗。修改益善。已見諸施用矣。破架不能一律。下表指明何等破。應用何等破架以配之。

上表言藥力及噸數。須由破發出。斯為破盡力量處。其石

彈率	通口磅	外壁口磅	鐵錐 鋼甲熱	力口之每磅 數量	合 數重	重 磅	數重
尺	吋	吋	尺	磅	磅	磅	磅
一九	一五	一五二五	一〇一七	二一	六一八七	四六	一三
一一	一五	二五四二	一一一三	一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	二
一二	一五〇	七二八五	一一一八	一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	一
一二	一一〇〇	一五二八五	一一二二	一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	一
一二	一一〇〇	二五九八五	一一二三	一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	一
一二	一一〇〇	四一二七〇	一一二六	一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	一
一二	一一〇〇	六	一一三三	一〇〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	一

一尺頓者即其力能提一噸重至一尺高。假如五寸徑破發六十磅彈用三十磅藥此彈出破口時力能舉起一千五百二十五磅重物至一尺高可與法國裏克里蜀廠一百磅重汽錘一擊之力有一千六百四十尺頓重相埒。由是見其藥力之猛。表內指明破每一頓重所發力量益見火藥製造之精。破雖小而能發大力也。美國無甲快船即賴此藥力用小破以攻有甲敵船若以之攻無甲敵船則所向披靡矣。上表五寸徑破之破口速率可鑽破十寸七分熟鐵甲然此試破時微驗破靶整對而又近而不移位置。若大洋爭戰敵船行使必多斜度欲令彈直鑽而入則甚難且臨陣不免多方穿破如風浪等破彈必不能如試。

破時之確數必將多加火藥以補其不足庶幾得所求也

銅鐵膽 未挖	重數	磅六 一〇五 一二五 一五五 一五五 二〇〇
徑十六寸八分	二〇	
徑十二寸四分	五	
徑八寸四分	一二五	
徑六寸六分	五〇	
徑四寸六分	四二五	
徑三寸六分	五五	
徑二寸六分	七七	
徑一寸六分	〇〇	

破手鐵司基重。破必安置合處。各零件如鐵銷鐵鉤等。有一不備。即不免迷失而溢。

禍美國華埠。靖都城水師工廠。自造六寸徑破。其件數何等細密。可詳審而得之。

各種口徑破。皆有現成式樣。非如舊時。洞口徑破。而重數不一律。今則何等口徑。即知破何等重。此指大破而言。若次等軍械。則不然矣。機器破。所以撞擊船頭之人。或由敵船窗洞掃入。或擊進舢舨及水雷舢舨。以是兵船皆不可少。小破。置於船旁。舢舨或置於總盤內。美兵船用喙蜜開斯。旋破。及小體格林。破更有略整。每可發六。塘彈。作彈即尋常木船亦足破之。

戰時用之極猛。炸藥。蕪粉。紛難斷其利害。從創製。祭奠。陸格里色。名。殊莫至窮。奈脫。法國英國。本營。炸藥。陸薄賴。所費工本甚大。雖皆噴噴人口。而究未盡得所求之效。其

最合法而用者以但捺抹脱炸藥實於空心彈內破不燃火而以壓鑿空氣衝放法
自美國魯脫能官名翟林斯開所創并云此法可將大體積炸藥彈穩放命中其名與
形仍為破實即達水雷之機器其適令炸彈及遠之力用壓鑿空氣壓力多少可以
自主衝放多次全無熱氣初放時無猝然激動之弊且其氣冷炸彈無熱可傳屢屢
開放破內壓力均勻與初次放同命中極有把握炸彈散似羽箭甚輕便船內可多
儲也攻敵有二妙一可擊水線以上之船身一可擊水線以下之船身尋常破彈只
能攻水線上
水雷只能攻水線下此則兼有而之炸彈內有雷火引藥管攻水線上之船身彈遇到船體即發火
若墜於水彈沒項而即炸水為炸力所擊上擊船身如欲彈之船底炸者祇將彈內
發電具旋至某分度即於某分秒時炸發也亦有時令緩發即攻轟沿艦沉雷是也
攻鐵甲之彈須從彈尾炸起彈乃直前鑽入若前端撞激而炸鐵甲所損不多反
及實心彈之能深入也

氣礮說。氣礮助戰為益不一。茲述其大略如左。一作水雷船。二戰艦用以轟
敵人水雷船。並轟敵人水下行之水雷船。三防海岸江岸。四可攻堅。截救援船。
水雷船用氣礮。距度較遠。可攻十一英海里內之敵船。非若懷脫海特魚雷。祇於
三百碼距離內施放也。魚雷為鐵網所阻。即難近敵船。而此氣礮炸彈可自上而下。
且其炸藥數較魚雷增多。現美國家氣礮快船。炸彈所用。但搽抹脫炸藥。有二百磅
至四百磅重。每常二分時發一次。緊急時可加快。戰船無妙法阻擋。水下行之水雷
惟此氣礮可轟之。因炸藥加重。而彈可深沉。轟處四圍震界甚大。不必擊中敵船。而
敵船在震界內。無不受轟。是氣礮阻攻之力大矣。撞頭船前撞敵船。而本船氣礮
十八寸徑。可轟千磅炸藥。由船頭洞衝放。能擊五百碼遠。本船前進。不致駛入轟界
內也。尋常水雷船不能用。如是重炸藥。距度亦不能若是之遠。且必在震界內。自受
累也。氣礮彈行二千碼。有四百噸。結速。率言每小時行四百噸。結速之速。懷脫海特魚雷行二百碼。

其速率極二十五結。又魚雷為風浪所激。或有斜出直線之處。而氣破所發炸彈。決無此弊。氣破命中。較撞頭撞敵更易。氣破在五百碼距離。可看準敵船旁擊之。撞頭船到彼需時。不能保其無偏差。此氣破彈甚薄。不過四分寸之三。扶架氣體皆不重。破徑加大。炸藥亦增多。微驗倍劇。敵人聞知。定不寒而慄矣。

美官將此八寸
徑氣破試濱用

一葛船斯科納。式名雪立門。破距一千八百六十四碼。先發兩彈。以測距離。然後兩五尺半長彈。彈內炸藥五十磅。但捨掉脫五磅。用六百七磅壓氣力衝放。每當面積每方寸。有空氣壓力十五磅。而此氣體內面積。每方寸。有六百七磅空氣壓。加破彈十五度。乍彈出破口。有大聲響。十秒半時。墜於雪立門船右旁水下二秒許。即水聲起。如一大柱。向空衝一百五十尺高。一時船為逆撲。霎時。審散見船之中。燒斷折落水。追到破洞。看船頂各木接處。審難。官船裝。隔板。接水俱准。進入。隨再發。第四次破彈亦墜船右水中。炸發時。將船擊高。船身受一猛擊。零落。難。船上水體之釘。於船底。拔。都竟跳出船頭。散落水中。中絕根。亦拔出船頭。附浮標。未沈前。燒倒至四十五度。為鋼筋鐵。車伍零件。亦隨流漂去。

美國現造十五寸徑氣破三尊。彈長五十二尺。格致家謂。攻停泊五十二磅佛蘭之猛力。並造一快船。置氣破三尊。彈長五十二尺。格致家謂。攻停泊敵船。其微驗倍劇。如天雷真擊而下。英人謂。在一千八百六十四碼距離。行十秒半。

似嫌其緩。以十秒半以前船可行七十碼或八十碼矣。且破管過單導長破四十五尺。屢屢衝發破必易壞。此破為快船所用。殊屬不合。若保守口岸。其利自多。發火用電。甚巧。彈過硬物。激動。則電具兩極移近。電過通而火發矣。彈墜入海水。一碰入電具。電即相通。碎自發火。彈在空中飛行。係乎箭羽。箭長二尺。箭羽式如原書第十四圖一千八百八十八年九月。德國亦試氣礮。美國人格留勝。想製造氣礮。擬名之曰拋水雷。較裡林斯開。威力更大。破口速率亦加速。破管略減短。據云快性炸藥。可免不測之弊。

機器破說。機器破之最馳名者。曰格林。曰茄特納。曰撓騰。勿爾威。曰麥里星。姆。曰呼登。開斯。格林破用阿克爾思漆彈法。則彈不致有阻礙。每分時可發一千二百彈。其旋向甚靈。如不須快發。則用宇羅斯漆彈法。茄特納破。亦靈捷之具。昂價分度較少。撓騰勿爾威。來福槍。歐洲頗用之。麥克星。姆。破。然放時借回力退後而添。

彈藥。噚量開斯旋礮甚靈巧。口徑大小不一。彈重一磅或二磅半或三磅半。礮口速率每秒有一千四百尺。若更加大。旋用不便。祇可加長作單門之礮。用藥較多。乃仿大礮法製造。令彈及遠。各大邦皆有大小快礮。炸彈二磅或六磅。礮口速率每秒行一千九百尺。六磅彈快礮昂十度。可擊二英里半。每分時可發十次。彈入無甲船旁而後炸。每彈分炸二十五塊。每塊可斃一人。自有此等猛器。水陸戰法大改革。程敵行既近。以此礮向彼礮洞。及兵勇叢集之處。奮擊實無術可以禦之。曾經試過。凡大礮前段顯露於外。而以此種礮聚擊之。大礮必壞。

新近考究此礮為戰艦礮。臺所國家立合同。製造多專。抱斯吞阿德爾他。陶爾芬等船。皆備斯礮。其式有三。或六磅。或三磅。或一磅。他國則稱五十七。四十七。三十七。省理咪。脫口。徑嗣。各水師大邦。皆未定造。九磅彈。噚量。造三十三磅。彈。據云三十三磅已至極限。再大。則不盡地。藥與彈包於一裏。炸藥用。未。震。藥。西名福爾密。內。裝。用。兩。人。持。送。足。為。大。礮。之。一。助。

美國於近二年試演各種快礮。水師部出示驗單如下。一。阿爾皮尼快礮。一。克虜伯快脫廊快礮。一。特里克斯旭留特快礮。一。科羅生快礮。一。噚量開斯快礮。一。克虜伯快

十磅藥每分時發八門或十門三十六磅彈礮之新式架用磨心法在平臺可進退其昂俯有手輪管之

快破一興論礮口徑大小利弊參証不一總之大鐵甲戰艦為守護之用用大口徑礮固屬不可少而在薄鐵甲快船則重礮未可必其合用也歐洲各國水陸頭等礮隊擊速之礮現皆改小其口徑而次等礮隊所用快礮反欲加大其口徑於事未見其宜日後倘有戰事四五寸徑快礮想各國必早為儲備也 日後戰爭之法各出戰兵船必擇與敵船相持者乃見勢均力敵重鐵甲攻重鐵甲無甲快船與礮船善戰者必擇相若之船與攻凡無甲之船即平常之槍彈客有力者亦足打破船無保護即有大口徑礮亦屬無益若用以攻礮臺堅處更屬不合惟小礮之較靈便省破小而力大較大礮之不能命中者尤優雖論者意見各歧而礮口徑大者重數加增料理每費累資彼兵弁之精於戰事者每謂今之重大礮似到戰急時幾至無用若不得已攻重鐵甲則大礮為宜否則輕礮多寡較易取勝其中委曲情形製造家當

能算無遺策。現今五寸徑來福後膛純鋼快礮。各國大興。彼不知費幾許心思。材加經費工夫。始獲此合用軍械。而置大礮於不問。我國家得其試驗情形。擇其善者而用之。閉門而造出。即合轍足以為朝廷幸也。

龍昌案中國自元世祖創始造礮。攻開襄陽。於是礮法流行。遂摩倚為行軍必需之器。顧器有利有銳。取中土舊式。呼土舊式。有勞山礮。五子礮。佛郎機。狗頭礮。不鍊至六十加造為母礮。再叫好鐵五十觔鍊至十五觔造子礮。五每子礮重三觔。母礮背開一闊。以子礮入之。兼裝于子。五子互換。終日不息。舊法。礮口之上有實中壘。以定準頭。今于礮腰之上添一虛中壘。由虛窺實。其直益準。并增設鐵梢。人一根。長二尺一寸。與礮架平。滿人放之。平及一里。減人三寸。後低前高。可及一里三分。凡營造。人五尺為一步。予三百六十弓為一里。長一百八十丈。每里。嘗作十分。梢尺。做一寸。則礮及一里一分。低二寸。則及一里二分。稍低至三分而止。每礮用鐵手五人。一人為礮頭。專主扶立。承轉。譯語威壯。而自力所都。終日料估試演。餘四人。令分裝子礮。火藥行則二人。撞礮一抗。架一負。火藥置每一礮。用火藥鉛子。各製新式。較則中土銳而泰西利。至不侔矣。然究之。軍家勝負。初何嘗盡繁器之利鈍哉。故使以至利之器。付之疲玩之兵。或委而去之。即精器仍存在在無

裨危機以至鈍之器。授之穩練之弁。苟謀以濟之。斯笨器亦往往克奏奇效。兵要之在人不在器。夫固千古一轍。不妄毫釐矣。但第以器論。則西式之礮。其精妙要自有不可思議者。如製礮用來福槽以助能力。而開花子母實心炸彈。猛烈無匹。則利在攻擊。對敵用拋物線以定準點。而照星表尺。象限度數。精測入微。則利在命中。二者兼備。礮之能事畢矣。為指其制。厥分數種。有輕礮。即山路難行處可擡。而重如三磅彈六磅彈重三磅七磅彈重一百五十有重礮。重礮為定位。不動等。如九磅彈重六擔八擔等礮。均為馬隊與輕礮隊用。有重礮五噸礮。置礮臺大鐵甲。礮船如七寸徑直六頓半至十七寸徑重一百噸等礮。均為海疆攻堅用。快礮快礮與機器。做甚同。其最馳名者曰格姆。曰考莫。開斯。其餘。辦羅生。克虜。伯。阿爾皮尼。哈氣。開斯。哪。登。飛爾。阿姆。斯。脫。那。特。里。克。斯。把。留。特。意。阜。你。斯。各。家。所。製。亦。均。適。用。此。外。又。有。單。彈。一。磅。彈。三。磅。彈。六。磅。彈。六。寸。徑。各。式。水。師。多。用。之。美。國。定。製。考。莫。開。斯。鐵。其。式。有。三。或。六。磅。或。三。磅。或。一。磅。他。國。別。稱。五。七。四。十。七。三。七。密。理。未。脫。口。徑。各。國。定。造。九。磅。彈。居多。嗣。造。三。三。磅。彈。據。云。已。至。極。限。藥。與。彈。包。於。一。裹。用。兩。人。持。送。足。為。大。礮。之。開。斯。之。梅。花。礮。外。更。添。馬。克。綏。拿。都。飛。得。快。礮。馬。克。綏。為。近。今。最。山。最。精。之。器。德。奧。水。師。已。有。此。項。礮。位。是。礮。有。礮。體。十。與。裝。藥。彈。有。活。節。每。分。時。能。發。子。彈。足。

噸五十人真靈捷與格林礮同每秒時中開二十響。藥彈即格拉吸子條礮保內有二十八百八十節令礮保一動其子即咱入礮門又此做新式也。有氣礮。氣礮體甚薄不過四分寸之三扶架氣體皆不重但加大炸藥亦多。有八寸徑十五吋徑十八吋徑各式其威力遠勝鐵脫海特魚雷說詳本有連珠礮。連珠礮不一類哈乞開斯用五管那登飛爾用四管或十管曼爾健等不至用以攻守又有陸路水路之分。陸路之礮如城壘。凡城壘敵臺宣來福大礮遼門惟高於地六尺與洞缺較深必用遼門幫壁上宜四磅六磅常礮往來通衝宜十二磅彈礮。敵兵不能遠攻而我礮可以遠擊之地宜二十四磅常礮此種礮則急制遼門若敵兵用槍費擊鐵缺則急制遼門對城外平地營滑遠之處宜開花彈礮。凡速於水面高鐵臺宜螺珠大礮。鐵臺一百噸來福前體熟鐵礮近水面之底礮隊凡輕礮隊不可阻碍別礮故城衝擊宜螺珠大礮。鐵臺又三寸徑重十八磅。鐵臺一百噸來福前體熟鐵礮近水面之底礮隊凡輕礮隊宜六十四磅彈重六十四磅用各有宜水路之礮如大鐵甲。鐵甲船破式不一類茲即各國兵船額礮數則附錄於此。如英國耐火船為最大戰船前後轉鐵塔有十三寸半

口徑六十六噸來福復膛礮四尊兩旁鐵圓牆內有五寸口徑來福復膛礮各四尊更有六磅彈機器快礮八尊三磅彈各一尊機器礮十尊若納特機器礮四尊俄國客脫令第二秋斯美二船為最猛戰艦其梨形礮臺有十四寸厚鐵甲內置十二寸口徑來福礮六尊用拔李脫法裝於芒克薩夫鐵架可升舉開擊船頂有六寸徑破七尊旁三中一次又有七尊等量開斯礮機器礮及水雷管法國雙螺旋賽西兒快船鋼柂盤內置有機器快礮大膽礮臺有鋼塔為瞭望之用各置六寸又四分寸之一口徑破六尊即高層首尾各一尊左石船旁四檣臺各一尊中膽尊置缺處亦可旋轉中膽船旁置五寸、五磅十尊等量開斯礮機器旋礮八尊英左右兩旁各有五寸半口徑礮五尊其次有一寸、四五口徑快礮十尊又斯發克斯保模不全鋼船有六寸、三口徑礮六尊其四尊分置撞臺可前後開擊二螺輪令旋度廣潤裝中詹心礮架有二寸厚鋼罩船頭尾高層及瞭望橋皆足為保礮之用船頭尾兩旁撞臺破火可聚散船其交點甚近船兩旁之礮亦可於百尺距離內聚火擊敵水線上水雷管四面船頭水線下兩個次等軍械有四十七密理米脫裡旋礮四尊五十七密理米脫裡旋礮四薄鐵甲凡薄鐵甲船重礮未必能三十密理米脫裡旋礮二尊格林礮一尊為水雷船鐵船舢舨各種船英法多用機器達珠礮如六磅彈三磅彈等快礮三十七密理米脫裡旋礮五寸徑破五寸徑鐵五寸徑三十六磅礮六寸徑五磅鐵六寸徑八十九磅礮六寸徑式亦不一以上各種大約其器愈精其值愈昂欲使諸無不備非厚積經費不可欲使質無虛糜非勤加考練不可練之之道奈何不外察礮體論

此論亦表露。且礮質凡生鐵或銅或鋼三種之質。遇溫燥之時。則銅較生鐵易污。而彈殼之銅又易與銅質相黏。海陸彈較銅易污。則轉噴。符論愈有連改與鐵筒式樣。若遇鬆軟地。則減送彈之力。惟鐵門眼。其左右差不減。其左石差減者。因彈頭較銅易次之。二論。鐵徑較銅易污。則彈頭後。鐵準。推五朱。則新造尤精。每枚準無多。而鐵尾下壓。易損壞。管加長。仍與鐵裏相配。則其拋物線愈直。速率愈大。門眼於鐵尾正中。則彈過大。則火藥漏。又當近照星。須大而直。有尖峰。望於鐵尾。若勿出之。則好處。又彈中心不能至恰。而木福錢之方。既定。則後不可更用。其各動。舊指。必合。管中準。必中。

破擣脫船壳或擣壞彈體或搘裂破管故每放一次必除內面之煤大約城堡之六論定保兒定向時若非熟手則利便與否火與破準間係故磨左磨右之事多熟手為之惟表尺高低係一人所為尚未難事又開放時視其震動與否火與破準間係故磨左磨右之事多可管雖子此破者必震動其破若破在滑地更易變其方向用輕破者惟泥沙之地以定也。考彈藥破彈破藥項詳考試準方不致虛發浪費今所用來福礮內有良梯及子聚一論誠體體凡外形缺損之彈或能改變破準率收時須發回彈之項長而鏡者易于造物短而純者不易造物其前後輕重之故如實心彈固有空過之破準然不似鉛壳所差之大二論鉛壳鉛壳分二類有特引之子母彈格彈生法皆銀俱用薄壳其餘開花彈均用厚壳鉛有軟硬化二次之鉛變為硬質不及新鉛之軟兼不易循曉來復之頭所以鎔新鉛時百分中僅和舊鉛二十五分其方鎔之時又須頻頻攪之加以松香惟試新破之彈不可和以舊鉛體壳必須黏固未包鉛時應候熱其體否則易致脫落不能相黏既變破準且恐傷人也鉛之先應量模之分寸倘模極不密則壳必太厚或偏輕偏重壳變大最為危險包鉛于輕彈故重彈之始速率恒模于輕彈然重彈之重加却大呼輕彈故重彈之輕大過于輕彈則阻力愈小而力愈大未獲處阻力亦愈大最為危險包鉛于輕彈則彈出遠于輕彈故重彈之始速率恒模于輕彈然重彈之重加却大呼輕彈故重彈之及

也。底無遠近差。四輪染之底皆凡染。須辨其新舊。布固驗收。新染每裝于粗罐內試之。先用最良之染。以為準。藥試其適。近次以新染。連故五次。若或遠或迫于半染所。試遠十五步者。其染即不可用。若二年前所造之染。必含濕氣。往往破而發力小。又裝桶之染。運往遠處。搖動成粉。亦不及新造之良。其陳染表之口。裝紫不同。亦有參差。惟六角餅最堅實。而不受濕氣。即歲數年。仍同新造。五端染之多寡。凡用數種染。濃均昂度。不同擊平。乾其彈略同。若擊立乾。則染愈少者高下差愈多。故凡擊立面應。用大染表。表惟用以跨擊。則可暫用小染表。辨地鏡。或狹或寬。或行或止。均須詳審。如擊平面。遠則彈差愈增。擊更高更底之處。則所差愈大。跨擊亦與。見擊相同。惟定向。撲難且不能見。彈者最近之處。故所差更大。惟擊立面較平。而易準。其所學之喰。狹高低。長短。應于五十彈表內。比例之。若極寬而短。或極高而狹。不合表中比例。即難命中。若擊不定之物。如一船。或一隊兵。則既擊一彈。即知應否。新改而近。新改而遠。惟初擊之一彈。難定其遠近。若擊地。審氣候。集散之遠近。並因天氣之燥溼。若面高低之物。或山林房屋。其差數亦同。通潮溼。則燃發較遲。而落彈較遙。其染。東小者。差數更大。天氣燥寒。則燃發亦遙。其第一次。開放時。燃體尚冷。故染連。而彈更近。昔時曾試得。冬夏時遠近相差。最大者有數百步。若風力差。或得彈擊五千步處。因逆風。而改近三四百步。至于母彈之時。染引亦應量。冬夏寒暑。定其遠近。天氣溫和。則用表內之數。若遇陰雨。須拔表內數。更高一百步。並減半引一百步。或一度。遠近。然後可用。破表。其初試時。須約定若干。如檢表擊之。觀其遠。百步改遠。改近如距。破甚遠。愈難。詳定宜多。試數次以定之。凡陸路及攻城守城。皆須用儀器測之。但不可用。拆難校正之器。如能子敵未到時。先測定各處。率望之。

地熟記其遠近。候敵到擊之較有把握。故破聲之遠近。則看時辰表之秒針以取明用法。凡用破箭頭先檢破箭及彈藥。再酌量定向之數易故。間放之箭頭。流精揚水。速致火藥受潮。所用之彈須擇輕重相等。一箭裏或之令其乾燥。明肥皂水洗潔。不可用彈。用盡此模之彈。再用彼模之彈。若模同而鉛壳厚薄不同者。用盡薄壳之彈。再用厚壳。如撒連等破傷成缺者。先用未經研傷之彈。偏缺口在隔針對面者。乘之彈有輕重不等者。每破應用等重之彈。若一破之子箱內有輕重兩種者。應先用重彈。後用輕彈。須預期分別儲之。若藥裏有人小塊。先用大塊。後用小塊。倘藥裏潮濕。即道道單火兩推道。破彈之頭。須有一定分寸。不可驟深。驟淺。應於汽桿上。作一孔。號開放之頭。須知所定方向不能無差。人之目力不同。其平差為五六十步。所以距一百步處。即有上下差八寸。若目力不佳。又加六倍或八倍。則上下差可大至四尺。突騎時。或因畏怯。所差更大。故破面能見所擊處。者。差數尚少。而用象似及垂死者。差數必大。若明趙擊處。於分隔處。先作記識。以定其左右差。苟分隔近而記識。左偏則差數更大。分隔遠而記識。易辨。則差數較少。後記識。或距離一百步。分隔上偏左或偏右一寸。則每百步又加差一寸。此外又有高下左分隔。距離愈遠。則左數愈大。設距離二十步處。有分隔。若視分隔校破準。準。諸事熟。必以記識。此時上下平才。則遠至二千步處。即加高下差五十寸。考驗其彈落之處。試定其中點所在。而復可以臨時致用。又必知其用諸險。且表微。破箭更改擊。能擊城牆而後。可以因地制宜。分論如下。一論者。擊破準。最易檢錯。故日後破箭官。兵。工。起。又易誤事。誤事。流雨。之。時。法。能。擊。兵。馬。用。諸。攻。守。能。擊。城。牆。而。後。可。以。因。地。制。宜。分。論。如。下。一。論。者。擊。破。準。

守擊宜改為步數每步一尺若干即撻表尺若干如欲改擊高下左右凡在十五度內每步起四分度之即每百步改高一尺不必查檢破表坡考用柴礮何能知應改高下左右故破敵官弁惟詳察彈落處為最要察看之法欲察彈至何處所壞何物必藉極明之即又須平時練習以是見識遠而難見者可用遠鏡德國近用日光鏡若每日練習能不用遠鏡尤妙惟攻城時彈落甚遠必用遠鏡德國近用日光鏡可避於破後處望其彈之所及尤易得便舉着之處不可離破後太遠恐破位偏左偏右也須立於近破旁或底場察看又易指示放尺亦不可太近須立于大禁煙外方為適中之地惟攻守之時可立于遠處用電報通信以指示放處若破後有安便處可以高望更妙或騎馬可以望遠而不便用遠鏡或用氣球升空望之也不危。二論陸路校正之法凡每點改準一尺為遠近如察定步數舉破擊者而失之太遠太近者須查尺上步數改之若尺上無步須檢表改之若昂度甚高而不曉用尺須用象限改之惟昂度在十五度以上者不必檢表可用每百步改一人之法設六磅彈一千七百步用集半磅萬十度半而彈落太近則不必改第一行破內定速近先發一彈擊其率定速近先發一彈擊其率已定速近左石已定速近左石下攻守之彈數按四分度之一每百步改一尺則一千七百步可改七步必使全太行遠俱始改表尺若干檢表改之步不數能取人約定速近先發一彈擊其率若由近及遠多試數其率不中彈不中彈

則使餘礮升降其表尺如此屢改殊費工起同治七年新章礮弁使第一礮定若干步餘破道遠一彈先失之遠則烟氣迷漫萬難辨認若最近礮苟遇他行破壞同擊此款即不能辨已
是新章尚未安善故別立新法不改表尺但旋螺起凡四磅六磅螺破每枚破
改遠改近三百步約定遠近時各破之表尺同高視第
一彈之勝於新章者因各破昂度已調一冲後即可齊發故於破煙濃宜先擊之時可將螺整進退以濟表尺之窮擊滅然敵兵法尤過敵兵排列極密第一彈或適中或太遠均難分
擊其前而不遠處若遇一行破兵排列極密第一彈或適中或太遠均難分
別詳定其所落之地惟視其乍開之烟吹向何邊遠近否可定其太遠不及若
不遇旁敵則視烟散之湖狹而約定其遠近設過地行破同擊此敵則各擊一處
若欲同擊一處則須兩破同發兩彈同落庶不與他行之彈相混擊移駁敵兵法
距破一千五百步以外難辨其移動與且橫移者易辨直移者難辨其橫移者
只須改橫表橫移甚速者須酌量其速率而擊其未到之處若直移遠近而有高低
升降者可約定遠近量其步或馬之速率而先擊其前漸改子後以確定其高
低附近乃改正表尺俟其移到命中之處而齊發之然須明眼人平時演習方能
移尤須約定其未到之一點候其移到而齊擊之若用趨擊則分屬以確子望
見破舟而能預識其遠近而又確知第一彈之太遠者即用分行校正之法拋物
法多置立靶令人次第舉砲以試破準此時不及用尺只用螺整進退若敵係許
步一十八百步處更遠二十一步二百步處必更遠十五步如六磅螺半

之處則不及之彈炸成多塊亦能傷敵擊敗兵破壞法破壞行與已破行審據前
基處尚多隙地若以一行破擊一破擊則每破橫表應各異破并架約湖五尺查
橫直差表四磅彈破一千五百步之橫差五尺六磅彈破一千七百五十步之橫
差五尺大約百彈可中五十次然自同治五年以來西國之擊中敵破者不數見
是年布與交戰皆在一千步外擊之恒偏于空處故欲擊敵破似須于近處查
擊之其偏于空處者皆因彈有左差之故如四磅彈一千五百步表內橫差五尺
微差動方向稍移故萬難校定所偏之數若遇輪平風暖時定敵破為中風偏
或可擊中然敵破雖難命中尚能擊傷其破半破兵亦是以破敵之勝矣四論攻
堅守校正之法攻城守城之破與陸路破不同者惟所擊之物及所用彈藥如破輪
定準點亦時時移換攻守之破安裝一處既定準點可以詳考差數陸路者無常所擊
用陸礮必成一行一隊攻守破或僅置一尊無別破此較陸路偶一試驗破輪無常所擊
於擊中城牆之處定為中點次從中點移上或左或右以移至應擊之處擊破應分一
基處若干步之直差橫差相乘為半差而精擊之以應擊之處橫直相乘為全差而精擊
之一次以兩面而精擊之以移至應擊之處如是則如基處若干步之直差橫差相乘
為半差而精擊之以應擊之處橫直相乘為全差而精擊之以移至應擊之處如是則

寬破五尺內器可旋動者也。凡擊門砲須辨斗門之處，或磚石而定其破點，若擊磚石斗門須辨其底，益之底若擊上壁之處，則其破點太破，則陷于上牆均不濟事。惟能壞缺門或斗門之內口，即能壞其破點，若而邊有女牆，低之，則太破側定中點，子兩頭為最妙，故擊此種斗門，須酌門之大小及本破之差，而定其中點。太破定中點，子近外口處，如用六磅彈，破恐嫌小，其半只可偶用之。以擊七百步處高三尺半之斗門，其直差不及一尺，橫差約距內口以外四尺，如用十二磅彈，擊一千步外，則各種彈俱以內口為中點，若不見內口，則一見旁觀者先擊其頭，而以橫表稍移，在牆必擊壞一處，漸漸寬展，若擊磚石，但一擊之牆與土壁，同推斗門較土壁愈窄，且各種牆壁堅固不同，須試擊數次，方能知其破點。西國子威豐十年，用十二磅彈，擊四百步處，壁五尺高二十尺之斗門，中四十一彈後，僅壞斗門中之牆，而牆再擊斗門，以上之中間方能壞壞至距門一百步，則牆已列，須用來福砲，飛入門中，亦能傷敵。二見擊土城，牆總之斗門面積難小，千疊牆，面積苟能壞其斗門而牆斗門內，可用二十六磅彈，擊之，遠至六百步外，須改用二十四磅彈，破凡用六磅彈，須定中點。

于上界以下一尺半或二尺用二十四磅在定于上界以下三尺擊成孔後按破之大少移左右四尺或二尺處再擊之若見太高過即稍降其表尺二磅擊之遇凡不必遂層墻即但欲穿透者應用鐵藥時引透入而炸開之若缺此種彈則用實心彈然堅厚之牆究難透過西國于同治元年用鐵藥時引在麻哈氏倍克城試尋常二十四磅彈頭只能透沙土五六尺其彈到之處易于望見若距磚極遠則擊碎石時易飛擊土牆時難見三為擊成缺口須于近處嘯次擊定其一照其彈到之處其擊處須成橫線若有數破同時則每破各擊橫線之一段各自分段之點向右或向左每四尺擊一彈周而復始次擊其各四尺之間逐漸聯成平線若距磚甚近仍須于應擊之點先試數彈以定其垂直如各磚差數既在本內不必再改四為擊成腰線凡極厚之牆不易改規須先于腰間擊成橫線惟彈力恒向上向右故初擊時須于應擊腰線之稍低處擊之若城面不與磚成直角者如縱向正北而城自東南斜向西北須先擊其近處成一橫大之缺口次浙移橫表擊其遠處既成腰線後再于腰以上四尺處循腰線擊之或使高四尺處擊之定能填缺知三趨擊立靶凡趨擊時大約應擊之中點低于分隔須于能見之處定一橫點如用常藥最凡四磅彈頭用一磅藥曰常藥裹則炮口發射太直不能擊到低處如用輕藥裹則直差甚大故欲趨過分隔或擊缺分隔或別處能擊難見于突準若欲擊城之下段碑石而但見上段沙土別處亦不見其中點則須先其可見處稍減昂度而移下之總宜多試數次方能定準已中碑石處或僅中其飛灰別之若常藥裹不能擊至碑石則須改用輕藥裹其不能見

處最難擊者則須先知距離分隔若干城在分隔內若干按法以定應用之藥如
可。用煙藥裏東可用常藥裏者不如竟用常藥裏或失之太微中于分隔亦易望
開處高于平地若干惟諸練之人平時演試而約定之人應知炸開處距敵擊處
若干惟破者遠處可以望見否或望其炸塊墜地面有草者
若不能辨其墜地處若干見敵旁有煙起者知已飛過敵兵有時可因炸塊墜地而約定其炸開處地面上有草者
炸塊但見敵旁有煙起者知已飛過敵兵有時可因炸塊墜地而約定其炸開處地面上有草者
兵之遠近大約炸處須距敵兵八十步炸散之距離為二十五步或三十步惟此時
引差爆溼不同須多試數次而定之。有時藥溼燃遲應減引秒而昂其破壞漸漸時
移遠一百步而改正之其破之角度檢表時最宜詳審若未知其距離若干先以
開花彈試之因六磅子母彈與開花彈等量故可用開花彈之角度表叶二磅二
十四磅者子母彈重於開花彈則須高於開花彈之角度其定時引之法須令炸
開處距敵而遠如炸處距敵八十步引秒差一百五十步則知最大差數一百五
十步最小十五步如炸處距敵一百步引秒差一百五十步則知最大差數一百
七十五步最小二十五步是知一百步處尚可明之故距八十步以外須稍增昂
度使拋物線愈長炸散愈濶五用子母彈越擊者應在分隔以上六尺處炸開如
一百六十步處有分隔則百彈之五十次炸于分隔以後七十五步固有直差可
更遠於七十五步故不能傷敵如用二十四磅子母彈一千九百步處有分隔而
遠近可用見擊之表設擊一千二百步之敵兵而中有分隔應檢見擊表內尺度
及秒數合炸散圓錐形內之炸塊以少許者于分隔而以多許飛過之總不可令

多中子分隔若在分隔以上六尺處炸開而分隔亦高六尺。如彈落角三度圓錐二十度則分隔後十步處圓錐中軸線尚高于地十尺或十一尺。其炸塊散開僅闊三四步尚不能傷十步內之敵兵。若敵兵在分隔外二百步分隔距離一千二百步則用一千三百步見擊法擊之定能命中。處在分隔後二十步處炸開六尺可按表中之數上下左右約取之。此處宜用象限而不用表尺。其偏向左右不能只用橫表尺。只可立標借點而定之。主子母彈炸開之高數夜間或可望見。可按數而定其應昂之度數及引之抄數務令炸子空心而不能炸于地也。望見可按上或夜間能用火箭火彈及鋤養火電氣火者可用畫間校正之法究彈差。錢之定差為替職時有定之差即破準表中橫尺及破昂彈落之差也。凡彈落在地頭論此又須用平加之易大者為扁差其差之多少本乎彈速率愈大距離愈遠則愈合。拋物線彈愈輕速率愈大距離愈近則愈合。拋物線之多少相關藥愈多相隔藥愈少則愈合。拋物線之平緩二為最長之縱錢即上與拋物線相合。凡是空氣紫微俱以偏差明及風又時多如銅礮來福錢使知其合于弧線之理。惟余以有表尺故難動與此差淮准角不相合。具以有表尺更合之。

見破準表二論拋物線之活差為發破時無定之差即破準表中橫直差及廣遠
同故破表中取百彈中有若干直差而平分其半為百彈中應
及藥彈之此例亦不同故未能信大破之良于小破凡按破表算得之百彈中應
橫差愈遠愈大鐵與銅之十二磅彈破在九百步內則橫差相等九百步外則銅破
理定為命中之路凡各種破則常藥裏開花破擊立靶之橫直差其橫差有一定之
不等其直差無一定之理六磅彈破直差最少銅與鐵十二磅者次之十二磅者次之
天則十者在一千五百步外直差恒增至二千步以外直差倍于二十四磅彈破四磅者在十六百步內直差少于二
磅之計漸四之微若干其橫差必等直差則乘愈少于二十二磅者則直差甚小
人二磅大之平則用最小小之藥裏則遠處之立靶亦不能準大約二千步直差愈
次其處之增數距廣差最百彈中五十步時二十步二十二磅者最其廣遠差也其餘各
四惟破銅則一千步二百步時二十四磅與銅十二磅者次之六磅者愈大又破徑愈
破者左數較之六磅者其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也
大次相等之四磅者次之六磅者其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也
約之四磅者次之六磅者其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也其廣差也
等各磅分四步者步以內尚可取準各種彈之立靶不論藥裏
破鐵之四磅者次之四磅者次之四磅者次之四磅者次之四磅者次之四磅者次之四磅者
差十一磅者十一步一磅者五步一磅者五步一磅者五步一磅者五步一磅者五步一磅者
恒為一磅者十一步一磅者五步一磅者五步一磅者五步一磅者五步一磅者五步一磅者
為漸小又次為平砍之謂之平砍

而錄者凡應用事十二破國二十五時十四聖成小藥約計各處之這差則五千步處與距離相比約為千分之十一五百步處而中尚見厚六二十四尺壞城房四十用二次好之既無功明速率者可求能加能力者實心彈之直立恒小于開花彈裹等大破管愈長始速率愈洞四釐米之半不甚擊破者之用十二磅者凡中十一次而壞之用六磅彈破亦能壞者彈之重力折半與速率平方相乘之數也較也於所間之牆已而當以須厚三尺國試牆堅則可擊破之若欲破壞之若欲擊破國城者之藥房必煩透過二十步處則其石牆厚五十尺寬六十尺有餘破均不甚厚之石牆可溝
一磅一磅彈破之高十五尺寬六十尺有餘破均不甚厚之石牆可溝
一千四十尺處三百尺而壞之之藥房必煩透過二十步處之牆七十二磅故柱
一百步處之中之牆七十二磅故柱

右缺寬四尺高二尺三寸。凡發三十次中八次擊成二缺。左缺上寬六尺高四寸。能透二十餘寸之厚鐵甲。四年布與交戰時。若敵騎破開。欲擊敵兵。及破壞車輛。用至二百四十步處擊中敵人之六磅彈頭。則能透四寸以內。用斷藥者。能透五寸以上。其破壞力。在十四步單騎之內。用斷藥者。能透四寸以上。之鐵甲。凡常用之。二叶四磅彈頭。不能透四寸。而大鐵甲。能透六寸。又其後。每發一炮。即能破壞。其破壞力。在六寸。用斷藥者。能透五寸以上。

和餅藥加至十四磅。彈頭。則能透二十餘寸。而大鐵甲。能透六寸。又其後。每發一炮。即能破壞。其破壞力。在六寸。用斷藥者。能透五寸以上。

之鐵甲如藥裹。加至十四磅。彈頭。則能透二十餘寸。而大鐵甲。能透六寸。又其後。每發一炮。即能破壞。其破壞力。在六寸。用斷藥者。能透五寸以上。

之鐵甲如藥裹。加至十四磅。彈頭。則能透二十餘寸。而大鐵甲。能透六寸。又其後。每發一炮。即能破壞。其破壞力。在六寸。用斷藥者。能透五寸以上。

之鐵甲如藥裹。加至十四磅。彈頭。則能透二十餘寸。而大鐵甲。能透六寸。又其後。每發一炮。即能破壞。其破壞力。在六寸。用斷藥者。能透五寸以上。

之鐵甲如藥裹。加至十四磅。彈頭。則能透二十餘寸。而大鐵甲。能透六寸。又其後。每發一炮。即能破壞。其破壞力。在六寸。用斷藥者。能透五寸以上。

之鐵甲如藥裹。加至十四磅。彈頭。則能透二十餘寸。而大鐵甲。能透六寸。又其後。每發一炮。即能破壞。其破壞力。在六寸。用斷藥者。能透五寸以上。

近幾差百步。故僅能畧定其所炸之處。惟藥引收藏已久。燃時必失之過。凡二十
四磅彈內有步兵子彈四百六十枚。十二磅者有二百四十二枚。其炸時各小十
步彈及炸塊漸漸離散。或為圓錐形。其角為二十至二十五度。若敵兵離炸處八十
步。彈形如石。故易擊中。一百七十枚。約濶三十步。離炸處一百六十步。約濶六十步。六磅彈內用馬兵
彈。無論何種破彈。其炸散之圓錐形角恒等。三枚為洋鐵管及火彈。布國曾試洋鐵管用高六尺濶四十步之步。
三百步處有十七枚。或十八枚。故遇砲四磅彈破距砲六百步有十三枚。或十四枚。遇砲六
百步處有十九枚。或二十枚。遇砲近又經試演知六磅彈距三四百步。十一枚。遇砲內有六枚能傷敵。
六七百步。七八枚。遇砲內有八枚能傷敵。故六磅彈勝于四磅彈。然洋鐵管僅能于近處傷
敵。遇砲接連開放時。每次相隔必有一定之時。如六磅四磅兩種彈。相隔四五秒時一次。或十二
磅者每二分時一次。二十磅者每三分時一次。或二十四磅者每三分時一次。或二十分時一次。
或二十四磅子母彈。每次四分時一次。或六磅子母彈。每次六分時一次。
久條者。次彈則用發射彈。每分鐘時一次。或二十磅者每二分時一次。或二十四磅者每三分時一次。
或二十四磅子母彈。每三分時一次。或二十四磅子母彈。每二分時一次。或二十四磅子母彈。
每二分時一次。以此為準。若以方子母彈。每三分時一次。或二十四磅子母彈。
每三分時一次。或二十四磅子母彈。每二分時一次。或二十四磅子母彈。
每二分時一次。或二十四磅子母彈。每三分時一次。或二十四磅子母彈。
每三分時一次。或二十四磅子母彈。每二分時一次。或二十四磅子母彈。
每二分時一次。或二十四磅子母彈。每三分時一次。或二十四磅子母彈。
每三分時一次。或二十四磅子母彈。每二分時一次。或二十四磅子母彈。
每二分時一次。或二十四磅子母彈。每三分時一次。或二十四磅子母彈。
每三分時一次。或二十四磅子母彈。每二分時一次。或二十四磅子母彈。

一可戒。自一旦有事，奉以臨陣，可期破無虛發，無堅不摧。斯無戰不捷，又何妄使
繁縝之需，累年之儲，徒付之一擲，遺誤大局哉。龍昌生平，頗不喜據談洋學。然西
人製造一節，接跡公輸。此外算學、電學、化學、光學、重學，其巧思精器，實屬有裨利
用。固本可以度外置之。憶昔孔子九經，歷舉未遠，入來百工兩條，著為經國大要。
以今證之，乃知尼山當日之早有先見也。我中國於此誠因時制宜，做照擴充，官
廠之外，或更重添民廠。鍊器之外，并先精求鍊鋼。凡製造輪船、軍械，必以請求鍊
之克魯伯鍊鋼最著。其鍊鋼收鋼章程，具載許欽，使景澄外國師船表內極為詳
明。外此則英之喀墨爾，始創鋼面鐵甲，而烏理治滑滑舍官廠外，又有愛爾斯威
等民廠，至法之克羅底，尤鉅其鍊，鍛力大至百噸。天下無匹。所鍊之北斯邁鍛
鋼，各國通行，鋼甲之職，則無地不有。論者謂其國人生計，恃此一項，良不虛也。中
國前此軍械，器皿多購自外洋，每年糜費不光。自南北洋創興，器皿前年，張制軍
之洞，又於漢陽開設鐵政局，通來非特所造，鎗砲等械，不減西人。即各種鋼鐵鎗
砲，日精各色機件，亦頗敷製造，節流足用。此其明效。若更於川陝、湘粵等礦產旺
盛之區，一律推廣，以厚武備，而塞漏卮，收益富更不勝見。海上廣方言館所刊錄
銅鑄要言，內於鎗鋼、鐵鋼各法，尤簡要切用。本局做照開鑄，近年來用湖南衡寶間
生鐵，如式鍊成，極為堅韌，合用。當取西國各鋼鑄鍛，比較試驗，似有過之，無不及。

也。即此可為中國鋼鐵底漸推廣。由此軍械急需。不至長仰他人鼻息。雖自強
製造日新月盛之機。庶漸推廣。由此軍械急需。不至長仰他人鼻息。雖自強
之道。不盡繫此。要亦懲前毖後。振興之一端也。茲故特將外洋水陸各種鎗法破
法。略為採輯。以備初學入門。舉一反三之助。第欲速釐訂。或擇焉不詳。或語焉寡
要。挂漏之據。實所不免。然虛懷長抱。審考工之書。會與淹雅君子重定之。